




LEGENDA

- Rekonstrukce silnice II/129 v extraviľanu
- Rekonstrukce silnice II/129 v extraviľanu (úsek vyjetých kolejí)
- Rekonstrukce silnice II/129 v intraviľanu
- Nové hrany
- Stávající hrany
- Nové vodorovné značení
- Osa komunikace
- Čela propustků
- Seříznutí krajnic
- Stávající stav

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

- SO 001- Ostatní a vedlejší náklady
- SO 101 - Rekonstrukce silnice II/129 extraviľan
- SO 101.1 - Obnova propustků (pouze na pŕímý pŕíkaz TDS)
- SO 101.2 - Obnova propustku v km 3,994
- SO 102 - Rekonstrukce silnice II/129 intraviľan
- SO 111 - Pŕípravné a dokončovací pŕáce - extraviľan
- SO 112 - Pŕípravné a dokončovací pŕáce - intraviľan
- SO 901 - Dopravné-inženýrské opatŕení



VYPRACOVAL	Jakub PAVLAS	<b>Krajská správa a údržba silnic Vysočiny</b> <i>pŕíspěvková organizace</i>
KONTROLOVAL	ING. Monika VAVŘÍNKOVÁ	
INVESTOR: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.		Kosovská 16/1122 586 01 Jihlava www.ksusv.cz IČO: 00090450
KÚ: Hrobská Zahrádka, Cetoraz		
AKCE:  II/129 Hr. kraje - Cetoraz	DATUM	12/2016
	MĚŘÍTKO	1:1000
	STUPEŇ PD	PDPS
	ČÍSLO PD	2016/PE/03
PŘÍLOHA: 03.10 Koordinační situace stavby		ČÍSLO PARÉ