
101
SILNICE III/03811
ÚSEK - délka cca 153,77m
NÁVRH S 6,5 (zákl.šířka AB 5,5m)
+ provedeno rozšíření v oblouku, při R=200, 2 x 0,50m, při R=150, 2 x 0,50m
ZÚ - 0,000 00
Staničení III/03811 - 2,923
KÚ - 0,153 77
Staničení III/03811 - 3,0768
R=240m
R=150m
R=200m
R=300m
ODVODNĚNÍ - STÁVAJÍCÍ PŘÍKOP
POUZE REPROFILACE - PROŠTĚRÍ 0,5m3/m
ODVODNĚNÍ PŘÍKOP
PŘÍKOPOVÉ TVÁRNICE
ODVODNĚNÍ - NOVÉ PŘÍKOPY
NAPOJENÍ DO RYBNÍKA
ODVODNĚNÍ - STÁVAJÍCÍ PŘÍKOP
POUZE REPROFILACE - PROŠTĚRÍ 0,5m3/m
PŘÍKOP POHÁCET
DLE LEPKAVA OBVOD 78cm
SO 101
ZÁKRYT ÚSEKU
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV
PROFILOSTOK DN 400
ZÁKRYT ÚSEKU
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV
OPLOCENÍ REZERVNÍ CHRÁNIČKY
PROVEDENO V RÁMCI AKCE: III/03811, st.úpravy komunikace a rybníka, Baštínov
POSUN REKLAMNÍHO POUTAČE FIRMY GRANIMEX
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNOU PLOCHU
PROVEDENO POVRCHEM AB V ŠÍŘCE 1,5m
STÁVAJÍCÍ ZATRUBNĚNÍ POTOK, ÚSTÍ DO ŘEKY ŠUMPANKY
DROBNÝ TOK – IDNT 10269784
ÚPRAVA OPLOCENÍ, ODSTRANĚNÍ KŘOVIN
A STROMŮ V PÁSU MK, PROJEKČNÍ POSUN STOŽÁRU VO
SMĚROVÉ ÚPRAVĚ MK,