

AKCE

II/348 Herálec – most ev. č. 348-003

STAVEBNÍK:



Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57

587 33 Jihlava

INVESTOR:



Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Kosovská 1122/16

586 01 Jihlava 1

A


SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM

: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM

: Bpv

PDPS

VEDOUcí PROJEKTANT	Ing. Martin ŘEHULKA		 PRIS PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o. OSOVÁ 20, 625 00 BRNO
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Rostislav OTEVŘEL		
VYPRACOVAL	Ing. Rostislav OTEVŘEL		
KONTROLOVAL	Ing. Jiří ŠRUBAŘ		
KRAJ	VYSOČINA	OBJEDNATEL DOKUMENTACE	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.
NÁZEV AKCE			
II/348 Herálec – most ev. č. 348-003			
NÁZEV PŘÍLOHY			
PRŮVODNÍ ZPRÁVA			
DATUM		9/2023	
FORMÁT		A4	
MĚŘÍTKO		-	
ÚČEL		PDPS	
ČÍS. ZAKÁZKY		19130	
ARCHIVNÍ ČÍS.		A_PZ.pdf	
ČÍS. SOUPRAVY		PŘÍLOHA	
		A	

DOKUMENTACE
PDPS

II/348 Herálec – most ev.č. 348-003

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 146/2008 Sb.,

Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení,

znění 01.01.2018

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 Údaje o stavbě

- a) **Název stavby:** II/348 Herálec – most ev.č. 348-003
- b) **Místo stavby:** Stavba se nachází v extravilánu mezi obcemi Herálec a Úsobí na silnici II/348. Stavba se nachází v kraji Vysočina v okrese Havlíčkův Brod. Most je umístěn v km 0,143 silnice II/348 KÚ Herálec [638293] a KÚ Skorkov u Herálce [748391]. Pozemky dotčené stavbou – KÚ Herálec [638293] parc.č. 592/4, 592/9, 596, 597/1, 599/2, 605/3, 605/4, 605/19, 605/65, 605/137, 616/1, 620/43, 1096/2, 1097, 1098, 1146/1, 1146/2, 1146/3, 1146/4 a v KÚ Skorkov u Herálce [748391] par.č. 1528 a 1538.
- c) **Předmět dokumentace:**
Předmětem stavby je úprava směrového a výškového vedení stávající komunikace II/348 vč. výstavby nového mostu přes Nohavický potok. Nové směrové vedení komunikace zajistí plynulejší a bezpečnější provoz. Nový most o jednom poli a normovým zádržným systémem nahradí stávající, který se v původní trase II/348 odstraní. Stávající most je ve špatném technickém stavu a silnice je v místě mostu nevhodně směrově vedena. Nový most bude stejně tak jako dosavadní kolmý. Jedná se o trvalou stavbu. Jedná se o novou stavbu. Stávající silnice a most budou odstraněny a plochy zrekultivovány.

A.1.2 Investor

Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava
IČO 708 907 49

A.1.3 Objednatel PD

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava 1
IČO 000 904 50

A.1.4 Zpracovatel dokumentace

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.,
Osová 20
625 00 Brno
IČO 469 74 806

vedoucí projektant – Ing. Martin Řehulka, číslo autorizace ČKAIT 1003412
zodpovědný projektant – Ing. Rostislav Otevřel, číslo autorizace ČKAIT 1006822

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOL. ZAŘÍZENÍ

Stavba je členěna na následující stavební objekty:

SO 001	Demolice mostu ev.č. 348-003
SO 021	Příprava území, kácení, odhumusování
SO 107	Úprava silnice II/348
SO 108.1	Provizorní napojení na stávající II/348
SO 201	Most ev.č. 348-003
SO 801	Rekultivace a vegetační úpravy

(číslování dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.)

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Zaměření situace (Geoterc, 12/2019)
- Kopie listu z KM a informace o parcelách (KÚ Herálec, KÚ Skrorkov)
- Mimořádná prohlídka mostu (Ing. Petra Chlopčíková, 3/2018)
- Diagnostický průzkum mostu (INSET s.r.o., 7/2018)
- Inženýrskogeologický průzkum (BALUN geo s.r.o., 2/2020)

V Brně, 9/2023

Ing. Rostislav Otevřel