


SITUACE ZÁBORŮ - TRVALÝ ZÁBOR, M 1:200



LEGENDA PLOCH:

- S

N

TRVALÝ ZÁBOR, S–STÁVAJÍCÍ ZÁTĚŽ, N–NOVÝ
OSTATNÍ
- DOČASNÝ ZÁBOR
DO 1 ROKU

- POZEMKY VE VLASTNICTVÍ INVESTORA (STAVEBNÍKA)
(V PLOŠE STAVENIŠTĚ – BEZ BAREVNÉ VÝPLNĚ)
- HRANICE STAVENIŠTĚ (OPLOCENÍ STAVBY)
(PLOCHA DOČASNÉHO ZÁBORU STAVBY – DO 1 ROKU)
- HRANICE PARCEL DLE KN
- OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ (TRASA MIMO HRANICI STAVENIŠTĚ)
- HRANICE SILNIČNÍHO POZEMKU
- NOVÉ KONSTRUKCE
- OBRYŠ STÁVAJÍCÍHO STAVU KONSTRUKCÍ

Zodpovědný projektant:	Ing. Milan Macko	Milan Macko
Vypracoval:	Miroslav Macko	Macko
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny Kosovská 1122/16, Jihlava	
Kraj:	Kraj Vysočina	
Katastrální území	Třeštica	

III/11262 Třeštica - most ev.č. 11262-2	
---	--

SITUACE ZÁBORŮ – TRVALÝ ZÁBOR

Zhotovitel PD:	MACKO
Mosty a konstrukce staveb	
Projekční a konstrukční kancelář	
Pod Záměčkem 1406/28 500 12 Hradec Králové	
email: mostar@seznam.cz mobil: 602 563 245	

Datum:	11/2019
Měřítko:	1:200
Stupeň PD:	PDPS
Číslo zakázky:	06–2019

C.4.1.	3
--------	---