


DSP\_I1353RYT\_2023-04-05\_model\_koordinat  
 DSP\_I1353RYT\_2023-04-05\_SO\_001\_model  
 DSP\_I1353RYT\_2023-04-05\_SO\_101\_108\_model  
 DSP\_I1353RYT\_2023-04-05\_SO\_103\_model  
 DSP\_I1353RYT\_2023-04-05\_SO\_105\_model  
 DSP\_I1353RYT\_2023-04-05\_SO\_142\_model  
 DSP\_I1353RYT\_2023-04-05\_SO\_801\_model

AUTORIZACE		ČÍSLO PÁNE	
ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPSIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

Kraj Vysočina Želkova 1882/57 586 01 Jihlava objednatel	spolupráce	 <p><b>DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ</b> Božského 1668, 500 02 Hradec Králové tel.: 495 219 036, 495 212 647, fax: 495 221 671 e-mail: dk@dkk.kc.vyso.cz, http: www.dkk-kc.vyso.cz</p>
<b>ÚSEK SILNICE II/353</b> místní stavby	<b>VYSOČINA</b> kraj	

SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - ČÁST 2		1:500	DSP
opis	návrh	datum	listopad
ING. MILOŠ BURIANEC kontrola	<i>Burianec</i>	ING. DAVID JANEČKA hlavní inženýr projektu	<i>Janečka</i>
ING. DAVID JANEČKA zodpovědný projektant	<i>Janečka</i>	ING. DAVID JANEČKA zpracoval	<i>Janečka</i>
		A086/21 číslo zakázky	<b>D.822</b>
		04/2023 datum	číslo přílohy