

**III/4051 Luka nad Jihlavou,
most ev. č. 4051-3**
(PDPS, listopad 2022)

A/ Průvodní zpráva

B/ Souhrnná technická zpráva

C/ Situační výkresy

C1/ Situace širších vztahů

C2/ Katastrální situace

C3/ Koordinační situace

D/ Dokumentace objektů

SO001 Bourání stávajících konstrukcí

SO151 DIO

SO201 Most

SO201.1 Technická zpráva

SO201.2 Půdorys

SO201.3 Podélný řez

SO201.4 Příčný řez

SO201.5 Zemní práce

SO201.6 Tvar NK

SO201.7 Schéma výztuže

SO201.8 Vzorové detaily

E/ Dokladová část

F/ Soupis prací

- záborový elaborát
- plán BOZP
- havarijní plán
- povodňový plán