

POZNÁMKA

MONTÁŽNÍ ORGANIZACE JE POVINNA DODRŽOVAT PODMÍNKY A TECHNICKÉ POSTUPY PROVÁDĚNÍ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ F. GABDITHERM IKKHL. U KERAMICKÉ DLÁŽBY MUSÍ BÝT DLATĚNÍ SPÁRY PROVEDENY PO CELE VÝŠKĚ PODLAHY. 1ZN. AŽ PO HORNÍ LÍČ NAŠÍPLNĚ VSTUPY (U PLOVOCI PODLAHY TOTD NEPLATÍ - VIZ SKLADBA). DLATĚNÍ SPÁRY ODŘEŽUJÍ PODLAHOVOU TOPNOU DESKU OD VŠECH SYSTÉMŮ KONSTRUKCE. VČETNĚ PŘÍPADNÉ PODEZDOVKY VANY NEBO SPRCHOVÉHO KOUTU. TOPNÁ TRUBKA MUSÍ BÝT V MÍSTĚ PŘÍČNODU DLATĚNÍ SPÁRY ULOŽENA V GRABÁČCE O DÉLCE MAX 200 mm NA KAŽDOU STRANU OD DLATĚNÍ SPÁRY. NÁBÝTKA MĚDÍ PODLAHOVOU JEN S NOŽKAMA, ABY NEDOKLAŽELO K TLUMENÍ VÝKONU PODTOPENÍ

Sousední Rodinný dům, parc. č. 68

SKLADBA PODLAHOVÉ TOPNÉ DESKY

