

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 8449/2026

Vyřizuje/telefon
Ing. Radka Weidemannová/ 564 602 181

V Jihlavě dne
30. 01. 2026

Veřejná zakázka: **II/150 Dobrá nad Sázavou – Světlá nad Sázavou**

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 3

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje následující informace:

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

SO 001 + SO 002– přebytek ornice

V položce č. 1 (014102) je vykázáno skládkovné pro přebytečnou ornici. Dle našeho názoru by měla být ornice využita s ohledem na zásady hospodaření s kulturní vrstvou půdy. Prosíme o upřesnění, zda je skutečně uvažováno se skládkováním přebytečné ornice, případně kde má být deponována k dalšímu využití.

Reakce zadavatele:

Specifikace položky je uvedena v položkách 121108. Jedná se o ornici, která je nevhodná pro další použití v rámci rekonstrukce silnice. Plocha pro deponování není v rámci PD specifikována.

Dotaz č. 2:

SO 111.1 + SO 121.1 – hlavní trasa

ve výkazu výměr chybí položka zemní krajnice, prosíme o upřesnění.

Reakce zadavatele:

Položky pro vytvoření zemní krajnice jsou obsaženy v položkách: 113724, 56963 a 17180.

Dotaz č. 3:

SO 121.1 – hlavní trasa

V technické zprávě je v rámci ochrany vodního zdroje – studny – uvedeno zpevnění příkopu v okolí studny z betonových žlabovek. Tato položka však ve výkazu výměr chybí. Prosíme o upřesnění, případně o její doplnění.

Reakce zadavatele:

Zadavatel upřesňuje, že s ochranou studny z betonových žlabovek se nepočítá, a tedy správně nejsou součástí výkazu výměr. V technické zprávě a v grafických přílohách není ochrana studně zajištěna žlabovkou. V souhrnné technické zprávě tato poznámka zůstala z dřívějších jednání, a dodavatel ji nebude brát v potaz. Položka na zajištění ochrany studny je pod číslem 02920 ve výkazu výměr – SO 000.

Dotaz č. 4:

SO 111.1 + SO 121.1 – hlavní trasa

položka č. 567504R, dle technické zprávy se uvažuje s použitím vybouraných hmot s asfaltovým pojivem, ve výkazu výměr je kompletně nahrazeno vrstvou ŠD pol. č.45152 a veškeré vrstvy s asfaltovým pojivem jsou skládkovány viz pol. č.014102c. Máme za to, že by bylo vhodné využít celkové množství vybouraných konstrukcí s asf. pojivem a doplněno ŠD do celkové kubatury vrstvy z důvodu správného hospodaření a redukce skládkování. Žádáme zadavatele o případné promítnutí těchto skutečností do soupisu prací.

Reakce zadavatele:

Dodavatel ocení soupis prací, případná výměna / úspora nakupovaného materiálu bude řešena v rámci výstavby, na základě vyhodnocení aktuální situace podloží, dle pokynu zodpovědného geotechnika stavby / TDI.

Dotaz č. 5:

SO 800 – náhradní výsadba

Ve výkazu výměr ani v technické zprávě není uveden druh stromů použitých pro náhradní výsadbu, prosíme o upřesnění.

Reakce zadavatele:

Již zodpovězeno v rámci Informace k zadávací dokumentaci č. 2 ze dne 28. 01. 2026.

K žádným změnám zadávací dokumentace nedošlo.