

# SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ



Investor:

Krajská správa a údržba  
silnic Vysočiny, p.o.  
Kosovská 1122/16  
586 01 Jihlava

Krajská správa a údržba  
silnic Vysočiny  
příspěvková organizace

# C

# PDPS

Zodp. projektant: Ing. Milan Sedlák 		Kontroloval: Ing. David Mičák 		Zhotovitel dokumentace: 	
Vypracoval: Ing. Milan Sedlák 		Na Návsí 18/4, Brno, 620 00 IČO: 089 27 677, DIČ: CZ089 27 677 email:midakon@midakon.cz			
Investor: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.					
Místo: Útěchovičky	Stupeň: PDPS	Datum: 06/2022	Počet A4: 2 A4		
Akce: III/12917 Útěchovičky – most ev. č. 12917-3			Měřítko: 1:-	Paré:	
			Číslo zakázky: 21 02		
			Č. výkresu: C.1		
Název: SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ					