

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 20 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba
Evidenční číslo veřejné zakázky:	VZ 632814
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Kraj Vysočina
Sídlo:	Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
IČ:	708 90 749
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Dle výkresu půdorysu 1.PP č. 01-D.14.1.b.06., chybí ve VV ZTI položka pračkový sifon, 4 ks, doplňte položku do VV

ODPOVĚĎ 1

Pračkové sifony jsou myšleny jako součást praček, resp. sušiček, nejsou tedy součástí předmětu plnění.

DOTAZ 2

Ve VV ZTI pol.

72 725 725999124 SPC D+M Umyvadlo dětské závěsné - Specifikace dle PD - (TP D.1.4.1.c. - TL UD)

" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "

neobsahuje krycí polosloup, požadovaný ve specifikaci. Vzhledem k tomu, že výrobce uvedeného typu dětského umyvadla krycí polosloupy nenabízí, žádáme zadavatele o přesnou specifikaci typu polosloupu, uveďte minimálně rozměry a materiál pro stanovení seriózní nabídkové ceny.

ODPOVĚĎ 2

Uchazeči ocení položky dle specifikace, tedy včetně krycího polosloupu. Je možné nabídnout jakýkoliv krycí polosloup, který bude rozměry a povrchovou úpravou korespondovat s dětským umyvadlem. Polosloup musí bezpečně kryt sifon umyvadla před poškozením, příp. možným poraněním.

DOTAZ 3

Ve výkresové dokumentaci i specifikaci TP D.1.4.1.c se uvádí použití dřezů D1, D2 a dvoudřezů D3, včetně dřezových baterií a sifonů s přípojkou pro myčku. Ve VV se tyto

položky nevyskytují. Potvrďte prosím, že ani dřezy ani dřezové baterie ani sifony s přípojkou pro myčku nejsou součástí nabídkové ceny uchazeče.

ODPOVĚĎ 3

Dřezy, dřezové baterie a sifony s přípojkou pro myčku nejsou součástí předmětu plnění.

DOTAZ 4

Upřesněte prosím rozpor ve vybavení sprchových koutů, kdy se ve všech popisech SK1, SK2, SK3 a SK4 uvádí, že jsou

" Včetně nízkého sifonu pro keramické vaničky - plast, rohových ventilů, nástěnné sprchové pákové směšovací baterie. V ceně zástěna ke sprše: vyměnitelný sprchový závěs uchycený pomocí kroužků na chromovou tyč. "

Ve specifikaci pro SK 1 a SK2 se uvádí použití akrylátových vaniček (oproti textu VV, kde jsou uvedeny keramické), ve specifikaci SK3 a SK4 je použití plastové podlahové vpusti DN 50. Naproti tomu Legenda na výkresech ZTI říká, že:

SK1 SPRCHOVÝ KOUT - 900x900, BATERIE NÁSTĚNNÁ SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ, CHROM, SPRCHOVÝ SET, ODPAD DN50 V PODLAŽE, VODA SV/TV, 2x DN15 v1150, + ZÁSTĚNA KE SPRŠE - SPRCHOVÝ ZÁVĚS

SK2 SPRCHOVÝ KOUT - 800x800, BATERIE NÁSTĚNNÁ SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ, CHROM, SPRCHOVÝ SET, ODPAD DN50 V PODLAŽE, VODA SV/TV, 2x DN15 v1150 + ZÁSTĚNA KE SPRŠE - SPRCHOVÝ ZÁVĚS

SK3 SPRCHOVÝ KOUT V BEZBARIÉROVÉ KOUPELNĚ - 900x900, BATERIE NÁSTĚNNÁ SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ, CHROM, SPRCHOVÝ SET, ODPAD DN50 V PODLAŽE, VODA SV/TV, 2x DN15 v1150 + ZÁSTĚNA KE SPRŠE - SPRCHOVÝ ZÁVĚS,

SK4 SPRCHOVÝ KOUT V BEZBARIÉROVÉ KOUPELNĚ - 800x800, BATERIE NÁSTĚNNÁ SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ, CHROM, SPRCHOVÝ SET, ODPAD DN50 V PODLAŽE, VODA SV/TV, 2x DN15 v1150 + ZÁSTĚNA KE SPRŠE - SPRCHOVÝ ZÁVĚS
tzn., že výkresy požadují ve všech sprchových koutech plastové podlahové vpusti DN bez vaniček a nízkých sifonů!!! Žádáme zadavatele o jasnou specifikaci vybavení sprchových koutů!! V DI č. 12, odpověď č. 5 řešila pouze použití zástěn s chromovou tyčí se závěsem.

ODPOVĚĎ 4

Zadavatel upravil soupis stavebních prací, dodávek a služeb. Specifikace vybavení jednotlivých sprchových koutů – viz část PD D.1.4.1. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - „SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ A TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ (č. v. 01-D.1.4.1.c.) str. 24 – 31.

DOTAZ 5

U bezbariérových sprchových koutů SK3 a SK4 je v nákresu specifikováno i vybavení sprchovou sedačkou a madlem. Potvrďte, že sedačka ani madlo nejsou součástí vybavení sprch SK3 a SK4.

ODPOVĚĎ 5

Sedačka ani madlo nejsou součástí vybavení sprch.

DOTAZ 6

Ve VV ZTI položka

90 725 725999123 SPC

D+M Kondenzační podomítkový sifon + čerpadlo - Specifikace dle PD kus 1,00

uvádí 1 ks sifonu a čerpadla. Ve výkresech kanalizace jsou uvedena tato zařízení v místnostech 1.10a, 1.17 (1.PP) a 1.06 (1.NP). Tzn., že musí být minimálně 3 ks. Dále nikde nejsou specifikovány parametry požadovaných čerpadel. Žádáme zadavatele o úpravu uvedené položky č.90 a doplnění parametrů čerpadel.

ODPOVĚĎ 6

Zadavatel upravil soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

DOTAZ 7

Náš dodavatel ZTI našel neshody v počtech kusů zařizovacích předmětů. Prosím o kontrolu a objasnění

70	725	725999110 SPC	D+M Umyvadlo zdravotní z umělého mramoru – Specifikace dle PD – (TP D.1.4.1.c. – TL UZ2)	soubor	65,00
----	-----	---------------	--	--------	-------

Po přepočtu z PD nám vychází 84 kusů.

73	725	725999112 SPC	D+M Závěsný klozet - keramický - Specifikace dle PD - (TP D.1.4.1.c. - TL K)	soubor	11,00
----	-----	---------------	--	--------	-------

Po přepočtu z PD nám vychází 15 kusů.

75	725	725999113 SPC	D+M Závěsný klozet určený pro vozíčkáře - keramické - Specifikace dle PD - (TP D.1.4.1.c. - TL KZ)	soubor	67,00
----	-----	---------------	--	--------	-------

Po přepočtu z PD nám vychází 86 kusů.

80	725	725999117 SPC	D+M Sprchový kout - Specifikace dle PD - SK3	soubor	66,00
----	-----	---------------	--	--------	-------

Po přepočtu z PD nám vychází 84 kusů.

ODPOVĚĎ 7

Zadavatel prověřil situaci a konstatuje, že platí počty kusů:

- Umyvadlo zdravotní z umělého mramoru TL UZ2 – 65 kusů.
- Závěsný klozet – keramický TL K – 15 kusů.
- Závěsný klozet určený pro vozíčkáře – keramický TL KZ – 68 kusů.
- Sprchový kout TL SK3 – 66 kusů.

Změny u pol. č. 73 a 75 opraveny v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

DOTAZ 8

Soupis prací – část D.1.4.8. ELEKTRONICKE KOMUNIKACE

					množství dle VV	množství dle PD
6	741	741999226 SPC	D+M Pokojová řídicí ústředna - Specifikace dle PD	kus	32,00	37,00
7	741	741999227 SPC	D+M Propojovací deska - Specifikace dle PD	kus	32,00	37,00
11	741	741999231 SPC	D+M Propojková skříňka - Specifikace dle PD	kus	3,00	25,00
20	741	741999504 SPC	D+M Kabel UTP Cat 5e - Specifikace dle PD	m	5400,00	5500,00
22	741	741999506 SPC	D+M Kabel CYSY (H07) 2×2,5 - Specifikace dle PD	m	500,00	550,00
23	741	741999507 SPC	D+M Instalační krabice do sádkartonu, pod omítku - Specifikace dle PD	kus	434,00	461,00

V části elektronické komunikace nesouhlasí množství ve výkazu výměr (množství dle VV) a množství dle projektové dokumentace (množství dle PD) a to i v případě, kdy je v popise položky poznámka Specifikace dle PD.

- Můžete se vyjádřit k výše zobrazeným rozdílům mezi množstvím dle VV a množstvím dle PD?
- Platí soupis prací nebo projektová dokumentace?
- Bude opraven soupis prací?


ODPOVĚĎ 8

Zadavatel prověřil situaci a trvá na uvedených počtech. Uchazeči ocení předaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

DOTAZ 9

Okno odk.0115

18	766	766999118 SPC	D+M Okno - 4400x2300mm, 1200x300mm - Specifikace ve výpisu oken - O115	kus	66,00
			" 1NP "		7,00
			" 2NP "		19,00
			" 3NP "		19,00
			" 4NP "		21,00
			" V ceně vnitřní parapet, vnější parapet a příslušenství dle PD "		

SO 01 - PŘÍSTAVBA OBJEKTU OPS				
INT. OKENNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY OVLÁDÁNÍ				
POL.	ROZMĚRY	POPIS	PODLAŽÍ	POČET KS
O115	1200/300	SVĚTLÍK V KOUPELNĚCH KLIENTŮ (V PŘÍČE KOUPELNA/POKOJ) ZASKLÍVACÍ OCELOVÝ RÁM, BARVA BÍLÁ (RAL 9010) KŘÍDLO FIXNÍ JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, PRŮSVITNÉ (LEPTANÝ POVRCH)		
				
			1.PP	0
			1.NP	7
			2.NP	19
			3.NP	19
			4.NP	21
			CELKEM	66

Jedná se o vnitřní ocelové fixní okno 1200/300. V popise položky je uvedeno okno 4400x2300mm, včetně vnitřního a vnějšího parapetu.

- Můžete vysvětlit rozdíly mezi popisem položky v soupisu prací a mezi projektovou dokumentací?
- Jedná se skutečně o vnitřní okno?
- Můžete uvést přesný popis náplně položky č.18, v části okna?
- V projektové dokumentaci, v půdorysech, není uvedeno okno pod odkazem O115. Můžete doplnit do projektové dokumentace?

ODPOVĚĎ 9

Rozměr a popis upraven. Jedná se o vnitřní okno, resp. světlík. Tyto světlíky nejsou a nebudou v půdorysech zakresleny z důvodu přehlednosti. Světlíky budou osazeny v příčkách mezi koupelnou a pokojem klienta vždy na osu ve stěně, ve které nejsou dveře.

DOTAZ 10

Okno odk.O113 a O114

Jedná se o vnitřní stěny – okna. V popise položky je uveden vnitřní a vnější parapet.

16	766	766999116 SPC	D+M Okno - 4400x2400mm, 1200x2400mm - Specifikace ve výpisu oken - O113 (TP 01-D.1.1.c.08. - TL A.8.2.)	kus	1,00
			" 1NP "		1,00

			" V ceně vnitřní parapet, vnější parapet a příslušenství dle PD "		
17	766	766999117 SPC	D+M Okno - 4400x2300mm, 1200x2300mm - Specifikace ve výpisu oken - O114 (TP 01-D.1.1.c.08. - TL A.8.2.)	kus	3,00
			" 2NP "		1,00
			" 3NP "		1,00
			" 4NP "		1,00
			" V ceně vnitřní parapet, vnější parapet a příslušenství dle PD "		

- Jedná se skutečně o vnitřní okna?
- V tom případě asi nebude u těchto oken vnější parapet. Nebo snad bude?
- Jakou délku bude mít vnitřní parapet, z jakého materiálů bude parapet, když se jedná o stěny?
- Můžete opravit popis položek uvést přesnou náplň položek č.16 a č.17 části okna?

ODPOVĚĚ 10

Ne, nejedná se o vnitřní okna. Jde o okna mezi terasou a vnitřními prostory na jihozápadní straně objektu (opravdu patrné z PD). Příslušenství oken dostatečně popsáno ve výpisu oken. Popis položek upraven.

DOTAZ 11

Okno odk.FO101 až FO 106

19	766	766999119 SPC	D+M Okno - Specifikace ve výpisu oken - FO101	kus	1,00
			" 1NP "		1,00
			" V ceně vnitřní parapet, vnější parapet a příslušenství dle PD "		
20	766	766999120 SPC	D+M Okno - Specifikace ve výpisu oken - FO102	kus	1,00
			" 1NP "		1,00
			" V ceně vnitřní parapet, vnější parapet a příslušenství dle PD "		
21	766	766999121 SPC	D+M Okno - Specifikace ve výpisu oken - FO103	kus	1,00
			" 1NP "		1,00
			" V ceně vnitřní parapet, vnější parapet a příslušenství dle PD "		
22	766	766999122 SPC	D+M Okno - Specifikace ve výpisu oken - FO104	kus	1,00
			" 2NP "		1,00
			" V ceně vnitřní parapet, vnější parapet a příslušenství dle PD "		
23	766	766999123 SPC	D+M Okno - Specifikace ve výpisu oken - FO105	kus	1,00
			" 3NP "		1,00
			" V ceně vnitřní parapet, vnější parapet a příslušenství dle PD "		
24	766	766999124 SPC	D+M Okno - Specifikace ve výpisu oken - FO106	kus	1,00
			" 4NP "		1,00
			" V ceně vnitřní parapet, vnější parapet a příslušenství dle PD "		

V popise položek je uvedeno v ceně vnitřní parapet, vnější parapet a příslušenství dle PD. Jedná se o velké prosklené stěny například také s dveřmi a z projektové dokumentace není jednoznačné, kde si zadavatel přeje vnitřní parapetní desku, kde bude vnější parapet. To si můžeme jen domýšlet. Vnitřní parapetní deska pravděpodobně nebude u žádné položky.

- Žádáme zadavatele o jasné určení kolik bm vnitřního a kolik bm vnějšího parapetu bude u každé položky – u každého okna.

- Bude opravený soupis prací s jasně uvedeným popisem oken a položek?

ODPOVĚĎ 11

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb upraven – u fasádních oken se jedná pouze o vnější parapety (viz výpis oken). Vnější parapet bude v celé délce FO, v místě dveří bude zesílen cementotřískovou impregnovanou deskou tl. 12mm.

DOTAZ 12

Dodatečné informace č.17

DOTAZ 5

Prosím zadavatele o objasnění pol. č. 9 – SO 02. Popis položky uvádí rekonstrukci stávajícího chodníku a dále se odkazuje na PD, nicméně bez značení skladeb je tato specifikace nedohledatelná. Vzhledem ke skutečnosti že je položka agregovaná, žádáme zadavatele o podrobný soupis prací, které má položka obsahovat

ODPOVĚĎ 5

U pol. č. 9 – IO 02 KOMUNIKACE A ZP. PLOCHY byl upraven popis – vysána a doplněna skladba.

9	584	584999001 SPC	D+M Rekonstrukce stávajícího chodníku - Specifikace dle PD	m2	244,50
			" Skladba: "		
			" - Zámková betonová dlažba - 60mm - 269m2 "		
			" - Lože ze štěrkodrti (0-4mm) - tl. 40mm - 10,8m3 "		
			" - Štěrkodrt' ŠDb (0-32mm) - tl. Min 250mm - 67,2m3 "		
			" Spáry v dlažbě vyplněny vmetením drobného drceného kameniva "		
			" Odstranění stávajícího chodníku a nahrazení novou skladbou "		
			" Napojení na chodníkové obrubníky a úprava styku se stávajícím asfaltovým chodníkem. "		244,50
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu vybouraného materiálu, odvoz materiálu, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "		

V dotazu byl zadavatel žádán o podrobný popis náplně položky. Bohužel po doplnění údajů do položky, stále schází podrobný popis stávajícího chodníku, schází popis napojení na stávající obrubníky, schází úprava styku se stávajícím asfaltovým chodníkem a u těchto chybějících popisů schází jednotlivé výměry.

Výměry jako je úprava styku se stávajícím asfaltovým chodníkem a napojení na stávající obrubníky nelze ocenit, protože není doložen příčný řez, pouze je u tohoto objektu doložena situace a to s omezenými kótami.

Schází tonáž vybouraného materiálu. Tonáž nelze spočítat, pokud není známá podrobná skladba stávajícího chodníku

- Budou doplněny výše uvedené scházející údaje pro zdárné ocenění kumulované položky č.9?
- Jak máme ocenit popis v kumulované položce "Odstranění stávajícího chodníku a nahrazení novou skladbou"? Co tím to popisem má zadavatel na mysli?

ODPOVĚĎ 12

Rozsah prací je dostatečně podrobně popsán v projektové dokumentaci a v TZ. Tímto popisem má zadavatel na mysli přesně to, co je popsáno v položce, a tedy, že stávající vrstvy budou odstraněny a nahrazeny novými – popsány v položce.

DOTAZ 13

Dodatečné informace č.17

DOTAZ 6

Prosím zadavatele o objasnění pol. č. 10 – SO 02. To samé jako v případě položky č. 9, Popis položky není dostatečný k adekvátnímu ocenění. Uchazeč nemůže vědět jaké práce má v dané položce ocenit. Text položky se zmiňuje o nahrazení starého asfaltového krytu novým, ale neuvádí jakým.

ODPOVĚĎ 6

U pol. č. 10 – IO 02 KOMUNIKACE A ZP. PLOCHY byl upraven popis – vysáána a doplněna skladba.

10	584	584999002 SPC	D+M Rekonstrukce stávající asfaltové komunikace - Specifikace dle PD	m2	976,90
			" Skladba: "		
			" - Asfaltový beton ACO 11+ - tl. 40mm - 1074,6m2 "		
			" - Postřik spojovací - PS;A se zbytkovým asfaltem v množství 0,5kg/m2 - 1025,7m2 "		
			" - Obalované kamenivo ACP 22+ - tl. 80mm - 86m3 "		
			" - Postřik infiltrační - PI;A se zbytkovým asfaltem v množství 1kg/m2 - 1025,7m2 "		
			" - Dorovnání nivelety terénu hrubým obalovaným kamenivem "		
			" Odstranění asfaltového krytu a jeho nahrazení novým "		
			" Napojení na obrubníky a úprava styku s betonovým chodníkem. "		
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu vybouraného materiálu, odvoz materiálu, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "		976,90

V dotazu byl zadavatel žádán o podrobný popis náplně položky. Bohužel po doplnění údajů do položky, stále schází podrobný popis stávající komunikace – jaké množství asfaltového krytu se bude odstraňovat, schází popis napojení na obrubníky, schází úprava styku s betonovým chodníkem a u těchto chybějících popisů schází jednotlivé výměry. Výměry jako je úprava styku s betonovým chodníkem a napojení na obrubníky nelze ocenit, protože není doložen příčný řez, pouze je u tohoto objektu doložena situace a to s omezenými kótami. Schází tonáž vybouraného materiálu. Tonáž nelze spočítat, pokud není známá podrobná skladba stávajícího chodníku

- Budou doplněny výše uvedené scházející údaje pro zdárné ocenění kumulované položky č.10?
- Jak máme ocenit popis v kumulované položce "Odstranění asfaltového krytu a jeho nahrazení novým"? Co tím to popisem má zadavatel na mysli?
- Dorovnání nivelety terénu hrubým obalovaným kamenivem - jaké množství kameniva, jaká frakce?
- Jakým způsobem se bude odstraňovat asfaltový kryt? Odkopáním nebo frézováním?

ODPOVĚĎ 13

Rozsah prací je dostatečně podrobně popsán v projektové dokumentaci a v TZ.

DOTAZ 14

Dodatečné informace č.17

23	978	96699903 SPC	D+M Výškové napojení nové skladby na zpevněné plochy - Specifikace dle PD	m	108,50
----	-----	--------------	---	---	--------

			" V ceně - řezání asfaltového krytu, - frézování, - zarovnání styčných ploch, - úprava čela betonového krytu, - spojovací penetrační postřik, - zpětná zálivka spar, - odvoz a uložení vybouraných hmot "		
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "		108,50

Položka č.23 řeší napojení nové plochy na zpevněné plochy. Stejně napojení na stávající plochy řeší také položky č.9 a pol.č.10. položka je pravděpodobně duplicitní. V případě, že položka není duplicitní, nelze ji jednoznačně ocenit. Nejsou jasné údaje pro zdárné ocenění a to tloušťka řezaného asf. krytu, tloušťka frézované vrstvy, atd. atd..

- Řeší položka č.23 duplicitně napojení na stávající plochy?
- Jaká bude tloušťka stávajícího řezaného krytu?
- Jaká je tloušťka frézované vrstvy?
- Zarovnání styčných ploch – jaká tloušťka, jaký materiál?
- Úprava čela betonového krytu – jaká tloušťka?
- Spojovací postřik – kolik kg/m2, jaký?
- Zpětná zálivka spar – čím se budou spáry zalévat?
- Odvoz a uložení suti – jaké množství, jaká suť?

ODPOVĚĎ 14

Položka není duplicitní, rozsah prací je dostatečně podrobně popsán v projektové dokumentaci a v TZ.

DOTAZ 15

Dodatečné informace č.17

Areálový chodník je navržený z pryžového granulátu v celkové tloušťce 30mm. 3 cm vrstva granulátu je velice měkká, nelze po ní třeba tlačit invalidní vozík. V popise položky chybí frakce granulátu a finální barva chodníku.

11	584	584999003 SPC	D+M Areálový chodník - pryžový povrch - Specifikace dle PD	m2	441,20
			" Skladba: "		
			" - Vrstva barevného pryžového granulátu EPDM+PU - tl. 10mm - 485,4m2 "		
			" - Vrstva podkladního pryžového granulátu EPDM - TL. 20MM - 458,4m2 "		

- Může se zadavatel vyjádřit k vlastnostem chodníku?
- Jakou bude mít chodník finální barvu?

ODPOVĚĎ 15

Skladba je více než dostatečná. Výsledné barevné řešení řešeno v rámci dřívějších dotazů - odpočívadla, elipsa budou v barvě oranžové (228m2), ostatní spojující části chodníků budou v barvě červené (213,2m2).

DOTAZ 16

Soupis prací IO 01 PŘÍPOJKY IS

13	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	25,20
			" Zásyp potrubí štěrkem "		25,20
14	001	174999001 SPC	D+M Štěrkodrt', frakce 16/32 - materiál	t	66,73
			" Zásyp potrubí štěrkem "		66,73

Položka č.13 a položka č.14 spolu pravděpodobně souvisí. Náplní položky č.13 je zásyp potrubí a náplní položky č.14 je dodávka materiálu pro zásyp potrubí. Položky č.14 má ovšem špatný text, nejedná se o D+M (dodávku a montáž), ale pouze dodávku materiálu.

- Máme pravdu a položky č.13 a č.14 spolu souvisí? Náplní položky č.13 je zásyp potrubí a náplní položky č.14 je dodávka materiálu pro zásyp potrubí?
- Bude změněn popis-text položky č.14? Nejedná se o dodávku a montáž materiálu, ale pouze o dodávku materiálu. Nejedná se o zásyp potrubí štěrskem, ale pouze o dodávku materiálu pro zásyp štěrskem.

ODPOVĚĎ 16

Je zjevné, že uvedené položky spolu souvisí a význam položek je uchazečem vyložen správně. Text – popis položky pozměněn.

DOTAZ 17

Soupis prací IO 01 PŘÍPOJKY IS

15	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 s uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	5,30
			" Obsyp potrubí štěrkopískem, výška obsypu 500mm "		5,30
16	001	175999002 SPC	D+M Štěrkodrt', frakce 8/16 - materiál	t	14,12
			" Obsyp potrubí štěrkopískem, výška obsypu 500mm "		14,12

Položka č.15 a položka č.16 spolu pravděpodobně souvisí. Náplní položky č.15 je obsyp potrubí a náplní položky č.16 je dodávka materiálu pro obsyp potrubí. Položky č.16 má ovšem špatný text, nejedná se o D+M (dodávku a montáž), ale pouze dodávku materiálu.

- Máme pravdu a položky č.15 a č.16 spolu souvisí? Náplní položky č.15 je obsyp potrubí a náplní položky č.16 je dodávka materiálu pro obsyp potrubí?
- Bude změněn popis-text položky č.16? Nejedná se o dodávku a montáž materiálu, ale pouze o dodávku materiálu. Nejedná se o obsyp potrubí štěrkopískem, ale pouze o dodávku materiálu pro obsyp štěrkopískem.

ODPOVĚĎ 17

Je zjevné, že uvedené položky spolu souvisí a význam položek je uchazečem vyložen správně. Text – popis položky pozměněn.

DOTAZ 18

9.2. SPECIFIKACE DODÁVEK MATERIÁLŮ, KONSTRUKCÍ NEBO STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Pokud zadávací podmínky výslovně ukládají u označených položek dodavateli definovat přesnou identifikaci nabízeného materiálu, je povinností dodavatele doplnit do položkového rozpočtu u těchto položek přesnou identifikaci materiálu, stroje nebo zařízení, který je obsažen v jeho nabídce. Pod pojmem přesná identifikace se rozumí obchodní značka a typové označení, které jednoznačně identifikuje nabízený materiál, stroj nebo zařízení.

V soupise prací jsme nenašli žádnou označenou položku, u které by bylo nutné doplnit požadovanou specifikaci. Jak musí být označena položka, u které je nutno doplnit požadovanou specifikaci?

ODPOVĚĎ 18

Jak zadavatel v zadávací dokumentaci uvádí, „pokud zadávací podmínky výslovně uvádějí“, je zcela zřejmé, že pokud žádné položky v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jasně a zřetelně označeny nejsou, uchazeč nemusí identifikaci materiálu, stroje nebo zařízení uvádět. To je i případ u této veřejné zakázky, kdy uchazeči nejsou povinni v soupisech prací, dodávek a služeb identifikaci uvádět. Pokud by takovou identifikaci zadavatel požadoval, bylo by to v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jasně a srozumitelně vyznačeno.

DOTAZ 19

Prosíme o zodpovězení dotazu týkajícího se čistících zón. Podle výkresu půdorysu 1NP se v objektu nachází 6ks čistících zón (1ks vnitřní, 5ks venkovních). Konkrétně:

- ČZ1 (před 1.01) 2,6/1,2m venkovní
- ČZ2 2,6/2,7m vnitřní
- ČZ (před 1.03) 1,8/1,2m venkovní
- ČZ (před 1.47) 1,5/0,6m venkovní
- ČZ (před 1.02a) 2/0,6m venkovní
- ČZ (z terasy před 1.02a) 2,0/1,5 venkovní

Toto neodpovídá položkám uvedeným ve výkazu výměr (ani po úpravě provedené na základě dodatečných informací č.12). Výkaz výměr obsahuje jednu zónu venkovní a pět vnitřních, rozměry jednotlivých zón neodpovídají rozměrům z půdorysu.

ODPOVĚĎ 19

Upraven rozměr ČZ1, platí předaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

DOTAZ 20

V předaných výkazech výměr a rekapitulacích se počítají automaticky sazby DPH ve dvou sazbách (někde 15%, někde 21%) pro různé položky. Je to takto opravdu správně nastaveno?

ODPOVĚĎ 20

Zadavatel uchazečům neposkytuje soupis stavebních prací obsahující vzorce pro výpočet ceny. V souladu s § 44 odst. 4. písm. b) zákona zadavatel poskytuje uchazečům soupis stavebních prací, nikoliv program pro výpočet nabídkové ceny. Zpracovatel soupisu stavebních prací, dodávek a služeb předal soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výpočty sazeb DPH dle svých zvyklostí a dle názoru zadavatele správně. Pokud mají uchazeči sazby DPH u položek jiné, je zcela na uchazeči, aby výši DPH uvedl dle svých zvyklostí. Za správnost nabídkové ceny z hlediska jejího obsahu a z hlediska její matematické správnosti odpovídá dodavatel

DOTAZ 21

Ve výkazu výměr je horní střecha řešena položkami 88 (800,5m²)+89 (4,0m²)+90 (71,8m²)+91(61,6m²)+92(51,0m²) = celkem 990m². Položka 93 se týká střechy v 3.NP – nezahrnujeme do součtu. Navíc v popisu položky pod položkou jsou výměry u jednotlivých

vrstev o něco vyšší. Podle našeho propočtu je vnitřní plocha horní střechy objektu ST1+ST2+ST3 cca 1050m². Prosíme o ověření, zda je výměra správná.

V této výměře však není zahrnuta vodorovná (ca 160m²) ani svislá plocha (80m²) atik, které mají být rovněž zatepleny a na které má být hydroizolace dle detailu přetažena. Jak mají být zohledněny plochy atik?

ODPOVĚĎ 21

Plocha pol. 90 byla v rámci dřívějších dotazů upravena (148,7m²) a označena. Zároveň doplněn popis položky – viz příložený soupis stavebních prací, dodávek a služeb. Plochy atik budou zohledněny do pol. střechy – ST1. Doplněno do poznámky položky.

INFORMACE ZADAVATELE DODAVATELŮM

Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací č. 20 poskytuje uchazečům nový a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který nahrazuje soupis původní a ve kterém byly provedeny změny uvedené v odpovědích výše. Tento předávaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je označen „Soupis prací_úprava Dodatečné informace 20“ a tvoří přílohu č. 1 těchto dodatečných informací.

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

nové znění bodu IV.3.4)	Lhůta pro doručení nabídek:
	Datum: 13. 02. 2017 Čas: 11:00 hodin
nové znění bodu IV.3.8)	Podmínky pro otevírání nabídek:
	Datum: 13. 02. 2017 Čas: 11:01 hodin

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

Přílohy:

příloha č.1_Soupis prací_úprava Dodatečné informace 20

V Brně dne 26. 1. 2017