

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 22 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM**1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI**

Název veřejné zakázky:	Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba
Evidenční číslo veřejné zakázky:	VZ 632814
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Kraj Vysočina
Sídlo:	Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
IČ:	708 90 749
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1**Soupis prací – SO 01 D.1.1.b.02. VÝKOPY**

6	001	131301103	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3, s naložením výkopku	m3	2445,50
			" Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3. "		
			" V ceně zahrnuto ruční dočištění základové spáry. "		2445,50
7	131	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	1222,75
			" Lepivost 50%. " 2445,5*0,50		1222,75
8	001	131301203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3, s naložením výkopku	m3	993,80
			" Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3. "		
			" V ceně zahrnuto ruční dočištění základové spáry. "		993,80
9	131	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	496,90
			" Lepivost 50%. " 993,8*0,50		496,90
10	161	161101107	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 14 m	m3	568,97
			" Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 12 do 14 m "		
			" 12% z celkového objemu " (2445,5+2295,9)*0,12		568,97

Položka č.10 řeší svislé přemístění výkopku přes 12m do 14m. Takovou hloubku jsme ve výkopech nenašli. Také výměra u pol. č. 10 je nesrozumitelná. Není jasné, ze kterých položek je výměra poskládána.

- Můžete vysvětlit, jak se došlo k položce svislé přemístění výkopku přes 12 do 14m?
 - Můžete vysvětlit, kde je výkop hluboký 14m?
 - Můžete vysvětlit výměru u pol.č.10?
- Množství 2445,5m3 je výměra z pol.č. 6, ale ze které položky je množství 2295,5m3?

ODPOVĚĎ 1

Došlo k nesrovnalosti vlivem předchozích dodatečných informací, Příslušná výměra upravena, upraven také kód a název položky. Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací č. 21 poskytuje uchazečům nový a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který nahrazuje soupis původní a ve kterém byly provedeny změny uvedené v odpovědích výše. Tento předávaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je označen „Soupis prací_úprava Dodatečné informace 22“ a tvoří přílohu č. 1 těchto dodatečných informací.

DOTAZ 2

Soupis prací – SO 01 D.1.1.b.02. VÝKOPY

16	978	97899944 SPC	Náklady spojené s dovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití	m3	1298,30
			" V položce zahrnuto naložení, dovoz zeminy z meziskládky a její složení "		1298,30
			12734,0-115,2-171,1		

Můžete vysvětlit výměru pol.č.16? Zvláště jak se došlo k výměře 12734,0m3-115,2m3-171,1m3? Ze kterých položek je výměra poskládaná?

ODPOVĚĎ 2

Administrativní chybou došlo k nesprávnému uvedení výkazu výměr, platná je výměra uvedená ve sloupci „Množství“.

DOTAZ 3

PD vzduchotechniky jsou poznámky na výkresech: VZT jednotky jsou na vstupu i výstupu opatřena potrubními tlumiči hluku. Ventilátory budou opatřeny tlumiči hluku. Tlumiče hluku budou splňovat požadovaný útlum dle akustické studie. Opětně žádáme zadavatele o doplnění v PD uváděné akustické studie.

ODPOVĚĎ 3

Zadavatel konstatuje, že projektová dokumentace obsahuje veškeré potřebné informace k řádnému zpracování a ocenění VZT. V projektové dokumentaci byly zohledněny požadavky akustické studie. Na základě zpracované akustické studie byla projektová dokumentace vypracována, není proto pro zpracování nabídek uchazečů potřebná.

DOTAZ 4

PD Vzduchotechniky neřeší problematiku požárního utěsnění kolem otvorů přes fasádu dle v současné době platné aktualizované normy ČSN 73 0810, která je v platnosti od srpna 2016. platné ČSN 73 0810. Vzhledem k tomu, že PBŘ je zpracována ve 12/2015 a PD VZT 6/2016, je zřejmé, že tyto předané podklady ani nemohou podmínky aktualizované ČSN 73 0810 splňovat. Jakým způsobem bude zadavatel postupovat v případě požadavku požárního orgánu na dodržení uvedené aktualizované ČSN 73 0810?

ODPOVĚĎ 4

Vzhledem k tomu, že se jedná o objekt, jehož posuzování PBŘ je dle normy ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče, je celý zateplovací systém z nehořlavého materiálu třídy A1 – viz PBŘ a ASŘ. Z výše uvedeného

vyplývá, že požární utěsnění a zateplení kolem otvorů přes fasádu splňuje i v současné době platnou aktualizovanou normu ČSN 730810.

DOTAZ 5

PD zdravotnické, příloha SSZ č.01-D.1.4.1.c uvádí u položek UZ1 a UZ2. Nízký speciální sifon pro vozíčkáře - chrom, se zobrazením sifonu, který ovšem pro handicapované není vhodný.



Žádáme zadavatele o zaslání zobrazení správného, pro vozíčkáře vhodného typu nízkého sifonu, který bude projektant a technický dozor investora akceptovat.

ODPOVĚĎ 5

Obrázek je pouze ilustrativní, nemusí zobrazovat skutečné technické řešení. Bude použit systémový nízký sifon pro imobilní.

DOTAZ 6

PD ústředního vytápění, VV se uvádí položky pro regulátory tlakové difference s partnerským vyvažovacím ventilem s odkazem na specifikaci dle PD:

37 734	734999110 SPC	D+M Regulátor tlakové difference s partnerským vyvažovacím ventilem D 22x1,0 - Specifikace dle PD	kus
38 734	734999111 SPC	D+M Regulátor tlakové difference s partnerským vyvažovacím ventilem D 28x1,5 - Specifikace dle PD	kus
39 734	734999112 SPC	D+M Regulátor tlakové difference s partnerským vyvažovacím ventilem D 35x1,5 - Specifikace dle PD	kus
40 734	734999113 SPC	D+M Regulátor tlakové difference s partnerským vyvažovacím ventilem D 42x1,5 - Specifikace dle PD	kus
41 734	734999114 SPC	D+M Regulátor tlakové difference s partnerským vyvažovacím ventilem D 54x2,0 - Specifikace dle PD	kus
42 734	734999115 SPC	D+M Regulátor tlakové difference s partnerským vyvažovacím ventilem D 64x2,0 - Specifikace dle PD	kus
43 734	734999116 SPC	D+M Regulátor tlakové difference s partnerským vyvažovacím ventilem D 76,1x2,0 - Specifikace dle PD	kus

V příloženém SSZ 01-D.1.4.4.c se bohužel žádná bližší specifikace nevyskytuje, stejně jako v TZ. Pouze na výkrese schématu je zmínka o RTD s částečným popisem: regulátor diferenčního tlaku s partnerským vyvažovacím ventilem ovládání: ruční, plynulé přednastavení tlaková difference: 5-100 kPa, max. provozní teplota: +120°C, max. provozní tlak: pN 16. Žádáme zadavatele o doplnění bližších materiálových a připojovacích údajů, např. materiál mosaz nebo litina, závitový nebo přírubový ventil a případné další technické parametry nutné ke stanovení odpovědně zpracované nabídkové ceny pro navržené regulátory a partnerské ventily.

ODPOVĚĎ 6

Zadavatel doplňuje část dokumentu D.1.4.4.c. SEZNAM STROJU A ZARIZENÍ, přílohu RDT, která tvoří přílohu č. 2 těchto dodatečných informací.

DOTAZ 7

Ve smlouvě o dílo je v sídle zadavatele, Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, uvedeno PSČ 587 33. V informačním systému ARES je však PSČ jiné - 586 01, viz: http://www.info.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_res.cgi?ico=70890749&jazyk=cz&xml=1. Pro účely správného označení zadavatele jako beneficienta v bankovní záruce, žádáme o vyjasnění, který údaj o poštovním směrovacím čísle má být použit.

ODPOVĚĎ 7

Zadavatel svoji identifikaci, vč. sídla zadavatele, uvádí na několika místech zadávací dokumentace (např. Svazku 1 ZD, obchodních podmínkách, dodatečných informacích, ...), dále v Oznámení o zakázce, na profilu zadavatele. Tato identifikace zadavatele je správná. Proč informační systém jmenovaný uchazečem uvádí jiné PSČ, není zadavateli známo. Na uchazečem uváděném portálu je mj. napsáno: „*Tento výpis má pouze informativní charakter, výpis nemusí obsahovat nejaktuálnější údaje a nemá žádnou právní moc*“. I proto považuje zadavatel tento dotaz za zcela zavádějící a pro účely zpracování řádné nabídky nepodstatný. Ze zadávací dokumentace je zcela jasné a zřejmé, jakou má zadavatel identifikaci.

DOTAZ 8

Žádám o přesnou specifikaci pryžového povrchu pol. 11 D+M Areálový chodník - pryžový povrch - Specifikace dle PD (IO 02 Komunikace a zp. plochy), zejména zda se jedná o pryžové desky, dlažbu nebo litý povrch. Dále jaká je hustota pryže a barva.

ODPOVĚĎ 8

Jak je uvedeno v projektové dokumentaci, nebo bylo již v minulosti odpovězeno, jedná se dvousložkový litý povrch, který se mísí s pojivem a aplikuje v požadovaných tloušťkách. Barevné řešení je uvedeno ve dvou dodatečných informacích uveřejněných dříve. Hustota granulátu závisí na dodavateli pryžového povrchu, na jeho odbornostech, know-how, vnitrofiremních postupech a zkušenostech.

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

nové znění bodu IV.3.4)	Lhůta pro doručení nabídek: Datum: 16. 02. 2017 Čas: 11:00 hodin
nové znění bodu IV.3.8)	Podmínky pro otevírání nabídek: Datum: 16. 02. 2017 Čas: 11:01 hodin

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

Přílohy:

příloha č.1_Soupis prací_úprava Dodatečné informace 22

příloha č.2_472_RDT

V Brně dne 9. 2. 2017