


SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
M 1:250




§ 7,5/50 - SIL. II/150

POUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

INVESTOR

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY
říšpěvková organizace
řosovská 16, 586 01 Jihlava

0101 KOMUNIKACE, CHODNÍKY A PARKOVIŠTĚ

TAVBA	II/150 LEDEČ NAD SÁZAVOU ZKAPACITNĚNÍ KOMUNIKACE		SA.W CONSULTING s.r.o. Právník 2324, 407 47 Varnsdorf affiliates@sa.w.cz, Masarykova 833/318, 400 01 Třebíč I.L. www.sa.w.cz, email: info@sa.wconsulting.cz
PROJEKTOVÝ PRŮBĚH	PROJEKTANT ING. FILIP KLÚČERA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. FILIP KLÚČERA	INVESTOR KSUSIV, p.o.
PRŮBĚH PRŮJEDY	KLÚČER	KLÚČER	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 2016-031
PRŮBĚH PRŮJEDY	KLÚČER	KLÚČER	DATUM 02/2017
PRŮBĚH PRŮJEDY	KLÚČER	KLÚČER	STUPEŇ DSPPDPS
PRŮBĚH PRŮJEDY	KLÚČER	KLÚČER	MĚŘITKO 1:250
PRŮBĚH PRŮJEDY	KLÚČER	KLÚČER	C. PŘÍLOHY PARE
PRŮBĚH PRŮJEDY	KLÚČER	KLÚČER	6
PRŮBĚH PRŮJEDY	KLÚČER	KLÚČER	SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ