



SITUACE STAVBY - ČÁST 2



objednatel (investor): <b>Krajská správa a údržba silnic Vysočiny</b> <small>příspěvková organizace</small>		KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, příspěvková organizace		razítko:
Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava				ověřil: datum:
				podpis:

<div>GENERÁLNÍ PROJEKTANT / EXECUTIVE ARCHITECT</div> <div> <b>OBERMEYER HELIKA a.s.</b></div> <div>OBERMEYER HELIKA a.s. Běranových 65, P.O. BOX 4, 199 21 Praha 9 - Letňany, Tel.: +420 281 097 222 Fax: +420 281 097 200 IČO: 60194294, DIČ: 009-60194294</div>	odpovědný projektant / project manager Ing. J. Bártová, Ph.D. <i>J. Bártová</i>		zakázkové číslo 1110450002	
	vypracoval / drawn by Ing. P. Karásek, Ph.D. <i>P. Karásek</i>		datum 02/2017	
	kontroloval / checked by Ing. P. Karásek, Ph.D. <i>P. Karásek</i>		stupeň PD PDPS	
	stavba REKONSTRUKCE MOSTU PŘES MLÝNSKÝ NÁHON V OBCI ČERNÍČ, ev.č.40622-2		počet formátů 8xA4	
objekt SO 201 - MOST PŘES MLÝNSKÝ NÁHON			měřítko -	
číslo výkresu - název výkresu 1110450002-04-A-005.2 - SITUACE STAVBY, ČÁST 2			revize 00	číslo kopie