

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 86564/2018

Vyřizuje/telefon
Bc. Procházková / 564 602 378

V Jihlavě dne
20. 11. 2018

Veřejná zakázka: **II/353 Nové Veselí - obchvat**

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

*Dobrý den,
prosím o vysvětlení našeho dotazu:*

Dokumentace zadávacího řízení, bod 9.3. Technická kvalifikace - nejméně tři kompletní novostavby obchvatu nebo přeložky pozemní komunikace s minimální délkou 1 000 m pro každou stavbu

Dotaz: Uvažuje uchazeč správně, když předpokládá, že i při předložení stavby charakteru novostavba komunikace v extravilánu tř. II a vyšší, tedy i např. rychlostní komunikace v požadované délce, bude splněna požadovaná kvalifikace, i když v Osvědčení objednatele nebude přímo uvedeno, že se jedná o obchvat?

*Předem Vám velice děkuji.
S pozdravem*

Reakce zadavatele:

Předložení stavební reference dle dotazu uchazeče bude považováno za vyhovující referenci dle požadavku zadavatele na technickou kvalifikaci uvedenou v zadávací dokumentaci.

DOTAZ. č. 2

Dotaz:

Prosím o kontrolu výkazů výměr v rámci zadávací dokumentace zadavatele č. 2 Městys Nové Veselí.

V zadávací dokumentaci jsou 3 soupisy prací ve formátu XC4, je zde podle mého názoru duplicitně výkaz výměr SO 201 Nové Veselí - most na PC přes obchvat. Z jakého důvodu není přílohou pouze jeden přehledný výkaz výměr jako u zadavatele č. 1 ?

Reakce zadavatele:

Výkaz výměr není duplicitní. V zadávací dokumentaci je vymezen předmět plnění zakázky pro část II.) následovně:

Část II.) a)

SO 000 – Ostatní a vedlejší náklady – nemá samostatný soupis prací, je obsažen v SO 101 a 201

SO 101 – Úprava polní cesty – soupis prací pro tento SO je součástí zadavatelem poskytnuté dokumentace – Technické podmínky – 2VÝKAZ VÝMĚR SO 101

SO 201 – Most na polní cestě přes obchvat – soupis prací pro tento SO je součástí zadavatelem poskytnuté dokumentace – Technické podmínky – 3VÝKAZ VÝMĚR SO 201

Část II.) b)

SO 201.3 – Příprava pro stezku pro pěší - soupis prací pro tento SO je součástí zadavatelem poskytnuté dokumentace – Technické podmínky – 4VÝKAZ VÝMĚR STEZKA PRO PĚŠÍ

Bc. Lenka Procházková
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství