

Dodatečné informace č. 2

Název zadavatele: Kraj Vysočina

Sídlo zadavatele: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33

IČO: 70890749

Název veřejné zakázky: „**Dodávka pečovatelských lůžek matrací a nočních stolků**“

Dodatečné informace č. 2

V reakci na dotazy k zadávacím podmínkám ze dne 11. 1. 2019 zadavatel uvádí následující:

Znění dotazu:

Dotaz č. 1

1) Zadavatel uvádí ve specifikaci pečovatelských lůžek

Podstupování zádového dílu a stehenního dílu od pánevního dílu minimálně 5 až 10 cm. Uvedené parametry poukazují na jedinečný výrobek pouze jediného výrobce s technickým řešením „double retraction“ a jsou tedy pro jiné stejně kvalitní evropské výrobce diskriminační.

a) umožní Zadavatel jiné technické dostatečně kvalitní řešení odstupování dílů ložné plochy, které zajistí srovnatelný komfort klientů?

2) Zadavatel uvádí ve specifikaci matrací

Snímatelný potah, zip po celém obvodu překrytý chlopou proti znečištění

Spoje potahu svařované, zabráňující průsaku nečistot do jádra matrace

Vrchní část matrace složené z minimálně tří ergonomických zón

a) zde si technická specifikace dle našeho výkladu odporuje, neboť není známé technické řešení „svařované spoje potahu“ které by zajistilo svaření zipu s potahem, to znamená dvou odlišných, tepelně roztažných nesourodých materiálů. **Jak je tedy přesně míněna část specifikace, spoje potahu svařované, zip po celém obvodu matrace?**

Umožní Zadavatel obvykle používané technické dostatečně kvalitní řešení potahu matrace se všitým zipem po obvodu a „okapničkou“, které zajistí potřebný komfort klientů a čistotu jádra matrace?

b) vrchní část matrace složené z minimálně tří ergonomických zón. Jaké a čím jsou tvořeny ergonomické zóny vrchní části matrace?

Odpověď na dotaz č. 1

1)

a) Zadavatel upravuje přílohu č. 2 technická specifikace, ve které se slova:

„Podstupování zádového a stehenního dílu od pánevního dílu min o 5 až 10 cm“ ruší a nahrazují se slovy:

„Podstupování minimálně zádového dílu od pánevního dílu, a to v rozsahu minimálně o 5 cm“.

2)

a) Zadavatel upřesňuje, že svařované spoje jsou míněny rohové části potahu matrace, které jsou ze stejného materiálu. Spoj potahu matrace a zipu není svařován, ale musí být překryt chlopou či okapničkou.

b) Ergonomické zóny jsou upraveny prořezy či různě jinak členitou úpravou vrchní části matrace. Zóny jsou rozděleny na oblast hlavy, těla (záda) a nohou.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Vzhledem k charakteru změn zadávací dokumentace se lhůta pro podání nabídek neprodlužuje.

V Jihlavě, dne 14. 1. 2019

Bc. Jakub Kumpa

Elektronicky podepsáno