


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	MÍSTNOST	PLOCHA	PODLAHA	OZN.	ÚPRAVA POVRCHU	POZNÁMKA
310	CHODBA					
320	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	4,49	KERAMICKÁ DLAŽBA	□	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000, DÁLE OMÍTKA	STÁV. SV 4050
321	CHLAPCI – PŘEDSÍŇ	3,41	KERAMICKÁ DLAŽBA	□	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000, DÁLE OMÍTKA	STÁV. SV 4050
322	CHLAPCI – WC	12,97	KERAMICKÁ DLAŽBA	□	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000, DÁLE OMÍTKA	STÁV. SV 4050 STÁV.SDK PODHL.SV3500
323	DÍVKY – PŘEDSÍŇ	4,24	KERAMICKÁ DLAŽBA	□	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000, DÁLE OMÍTKA	STÁV. SV 4050
324	DÍVKY – WC	10,38	KERAMICKÁ DLAŽBA	□	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000, DÁLE OMÍTKA	STÁV. SV 4050 STÁV.SDK PODHL.SV3500

--- POTRUBÍ TOPNÉ VODY OCELOVÉ STÁVAJÍCÍ

--- POTRUBÍ TOPNÉ VODY OCELOVÉ NOVÉ

KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI

Vypracoval ING.FUK	Zodp. projektant ING.S.LANGMAJER	Tech. kontrola	 ATELIER opal s.r.o. BRNĚNSKÁ 48, 586 01 JIHLAVA TEL: 56 730 7779 56 730 7959 FAX: 56 730 7779 IČO: 18197621	
Kreslil ING.FUK			formát 2A4	
Investor KRAJ VYSOČINA, ŽIŽKOVA 57, 587 33 JIHLAVA			datum 09/2017	
Akce GYMNÁZIUM JIHLAVA REKONSTRUKCE ZTI A PODLAH D.1.4.3 VYTÁPĚNÍ			účel DPS	
Obsah výkresu WC–PŮDORYS 3. NP			č. zakázky P.1013/17	
			č. kopie –	
			archivní č. –	
			Měřítko 1:100	č. výkresu 03