


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	MÍSTNOST	PLOCHA	PODLAHA	OZN.	ÚPRAVA POVRCHU	POZNÁMKA
202	CHODBA					
224	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	□	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000, DÁLE OMÍTKA	STÁV. SV 4050
225	CHLAPCI – PŘEDSÍŇ	3,41	KERAMICKÁ DLAŽBA	□	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000, DÁLE OMÍTKA	STÁV. SV 4050
226	CHLAPCI – WC	12,37	KERAMICKÁ DLAŽBA	□	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000, DÁLE OMÍTKA	STÁV. SV 4050 STÁV.SDK PODHL.SV3500
227	DÍVKY – PŘEDSÍŇ	4,24	KERAMICKÁ DLAŽBA	□	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000, DÁLE OMÍTKA	STÁV. SV 4050
228	DÍVKY – WC	10,38	KERAMICKÁ DLAŽBA	□	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000, DÁLE OMÍTKA	STÁV. SV 4050 STÁV.SDK PODHL.SV3500

- POTRUBÍ TOPNÉ VODY OCELOVÉ STÁVAJÍCÍ
- POTRUBÍ TOPNÉ VODY OCELOVÉ NOVÉ

KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI

Vypracoval ING.FUK	Zodp. projektant ING.S.LANGMAJER	Tech. kontrola	 ATELIER opal s.r.o. BRNĚNSKÁ 48, 586 01 JIHLAVA TEL: 56 730 7779 56 730 7959 FAX: 56 730 7779 IČO: 18197621	
Kreslil ING.FUK			formát	2A4
Investor KRAJ VYSOČINA, ŽIŽKOVA 57, 587 33 JIHLAVA			datum	09/2017
Akce GYMNÁZIUM JIHLAVA REKONSTRUKCE ZTI A PODLAH D.1.4.3 VYTÁPĚNÍ			účel	DPS
Obsah výkresu WC–PŮDORYS 2. NP			č. zakázky	P.1013/17
			č. kopie	–
			archivní č.	–
			Měřítko 1:100	č. výkresu 02