



**Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem**  
**odbor životního prostředí**  
**Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, PSČ 593 01**

Č. spisu: SBYS 18965/2018/OŽP/Ji  
Č. j.: BYS 18965/2018/OŽP/Ji

V Bystřici nad Pernštejnem  
dne 6. února 2019

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO**  
**SOUHLAS (§ 17 VODNÍHO ZÁKONA)**

**Závazná část:**

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), žadateli, kterým je

**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (IČO 00090450), Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, zastoupenému na základě plné moci společností**  
**Rybák – Projektování staveb, spol. s r.o. (IČO 25325680), Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno**

**I. Podle §17 odst. 1 písm. a) vodního zákona a § 149 správního řádu**

**v y d á v á s o u h l a s**

se stavbou:

**„III/38711 Věžná – most ev. č. 38711-2“**

(dále jen „stavba“) mj. na pozemku parc. č. 1940 v katastrálním území Věžná na Moravě, na němž se nachází koryto vodního toku

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Název vodního toku:          | Věžná                                   |
| ID vodního toku:             | 10200642                                |
| Popis dotčeného místa:       | most č. ev. 38711-2 silnice III/38711   |
| Umístění v systému S-JTSK:   | X: 1128727, Y: 619265 (cca střed mostu) |
| Číslo hydrologického pořadí: | 4-15-01-0660                            |

Jedná se o rekonstrukci stávajícího silničního mostu č. ev. 38711-2 přes potok Věžná, z důvodu špatného stavebního stavu a nedostatečné zatížitelnosti. S rekonstrukcí mostu je spojena úprava stávající komunikace v předmostích a úprava (prohloubení) koryta potoka v nezbytném rozsahu. Komunikace bude dopravně napojena na stávající sjezdy (účelové/místní komunikace), na mostě bude proveden nový chodník, prohloubení potoka bude spojeno s přesunutím stávajícího stupně ve dně koryta z povodní na návodní stranu mostu a s úpravou stávajících podzemních inženýrských sítí (výšková přeložka vodovodu pod prohloubené koryto potoka a rekonstrukce výustních objektů kanalizace).

Podle §17 odst. 2 vodního zákona **stanovuje následující podmínky souhlasu:**

1. Budou dodrženy podmínky stanoviska správce povodí, tj. Povodí Moravy s. p., stanovisko zn. PM-37760/2018/5203/Fi ze dne 31. 1. 2019:
  - a) Bude dodržen předpoklad, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.



- b) Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů v dané lokalitě.
  - c) Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
  - d) Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
2. Bodou dodrženy podmínky vyjádření příslušného správce vodního toku, tj. Lesy České republiky, s. p., vyjádření č. j. LCR952/005281/2018 ze dne 3. 12. 2018:
- a) Správci toku bude oznámeno zahájení prací a bude vyzván ke kontrole.
  - b) Stavba bude provedena dle předložené PD vypracované Ing. Rybákem, včetně následných oprav (velikost dlažby min. 200 mm, velikost rovnanky nad stupněm nad 200 kg a velikost záhozu pod závěrečným prahem nad 500 kg s urovnáním líce).
  - c) Před zahájením prací bude koryto nad a pod budoucí stavbou protokolárně předáno včetně fotodokumentace. Po skončení prací bude stav koryta opět převzat správcem toku oproti podpisu.
  - d) Realizací akce nebudou dotčena práva správce toku daná zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění.
  - e) V případě porušení stavby úpravy koryta patřící LČR, s. p. bude o tomto stavu bezodkladně informován správce toku a stavba bude opravena do plně funkčního stavu.
  - f) Prováděním prací nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.
  - g) Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
  - h) Při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopu ukládány na březích; bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta vodního toku.
  - i) Správce toku bude vyzván ke kontrole plnění výše uvedených podmínek.
3. Platnost tohoto souhlasu jsou 2 roky od jeho vydání.

### Odůvodnění:

Dne 10. 12. 2018 podal zástupce žadatele Městskému úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí žádost o vydání souhlasu vodoprávního úřadu dle ustanovení § 17 vodního zákona k výše uvedené stavbě.

Žádost byla doložena potřebnými doklady podle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) Žádost o udělení souhlasu (příloha č. 11 vyhlášky č. 183/2018 Sb. nepoužita)
- b) Plná moc pro zastupování
- c) Dokumentace pro vydání společného povolení s názvem „III/38711 Věžná, most ev. č. 38711-2“ vypracovaná firmou Rybák – Projektování staveb, spol. s r.o. (IČO 25325680), zodpovědný projektant Ing. Vít Rybák, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce ČKAIT 1000609, červenec 2018
- d) Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno – stanovisko správce povodí zn. PM-37760/2018/5203/Fi ze dne 31. 1. 2019
- e) Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 602 00 Brno – vyjádření č. j. LCR952/005281/2018 ze dne 3. 12. 2018

Bylo zjištěno:

Stavbou dochází k úpravě vodního toku Věžná pod rekonstruovaným silničním mostem. Oprava mostu je zapříčiněna jeho špatným technickým stavem. Správce povodí, tj. Povodí Moravy, s. p., a příslušný správce vodního toku, tj. Lesy České republiky, s. p., souhlasí ve svém stanovisku a



MBNPP0018RVB

vyjádření s výše uvedenou stavbou za podmínek, které jsou podkladem pro vydání tohoto závazného stanoviska. Na základě těchto zjištění vydává vodoprávní úřad tento souhlas.

Tento souhlas dle § 17 odst. písm. a) vodního zákona je podkladem stavebnímu úřadu pro umístění a povolení výše uvedené stavby.

### **Poučení:**

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat a opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ust. § 149 odst. 5 nebo ust. § 149 odst. 6 správního řádu.

*Otisk úředního razítka*

Ing. František Klimeš  
vedoucí odboru životního prostředí

### **Obdrží:**

Zástupce žadatele (dodejky)

Rybák – Projektování staveb, spol. s r.o., IDDS: ne2yj6f

Ostatní

Povodí Moravy, s. p., IDDS: m49t8gw

Lesy České republiky, s. p., IDDS: e8jcfsn

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu, zde

*Vyřizuje: Ing. Lukáš Jindra, tel.: 566 590 302, e-mail: lukas.jindra@bystricenp.cz*

*Vypraveno: 7. 02. 2019*