

K veřejné zakázce „II/112 Křelovice – propustek ev. č. 112-219P“ mám následující dotazy:

1. V objektu SO 181 DIO je v situaci DIO – ETAPA I zakreslena mobilní semaforová souprava, ve výkazu výměr pro tuto soupravu nejsou položky.

2. V křižovatce II/112 a II/129 bude v rámci DIO docházet k přechodné úpravě provozu, v PD je zakresleno přechodné VDZ ve žluté barvě, ve výkazu výměr toto VDZ chybí.

3. V SO 010 Vedlejší a rozpočtové náklady je položka

13	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENISTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000
		+Zábory - trvalý 7046m2, dočasný 889m2		
		zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení		

tato položka je duplicitní s položkou v objektu SO 101

5	0310	ZAŘÍZENÍ STAVENISTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000
		Zábory - trvalý 7046m2, dočasný 889m2		
		zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení		

Proč je položka ve výkazu výměr 2X a jaká je cena záboru za m2?