

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Název:	Zdravotnické přístroje I
Část veřejné zakázky:	část 1 – Obnova instrumentária
Evidenční číslo ve Věstníku VZ:	Z2022-018444
Identifikátor části zakázky (systémové číslo):	P22V00000188
Datum zahájení zadávacího řízení:	11. 5. 2022
Zadavatel	
Název:	Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
IČO:	00511951
Adresa sídla:	Slovanského bratrství 710, 393 01 Pelhřimov
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, ředitel
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_197.html
Kontaktní osoba zadavatele:	Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace zastupující zadavatele v zadávacím řízení Ing. Marek Bena e-mail: benam@pkkv.cz tel.: 604 119 057

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržela dne 31. 5. 2022 žádost dodavatele o vysvětlení, resp. změnu zadávací dokumentace pro shora uvedenou část této veřejné zakázky a v souladu se zákonem a čl. 13.1 Zadávací dokumentace uvádí níže její přesné znění a v návaznosti na ni vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost dodavatele:

Zadavatel uvádí v Příloze č. 1 ZD_Specifikace předmětu plnění část 1_Obnova instrumentária_Obrázová dokumentace na straně 17 obrazovou dokumentaci pro děložní manipulátor s průměry 28mm, 32mm a 38mm. Z obrazové dokumentace je patrné, že se jedná o vnější průměry hlavice instrumentu, která dosedá na děložní čípek. Z obrazové dokumentace je patrné, že mezi vnějším průměrem 38mm a vnitřním průměrem 31mm je 7mm rozdíl. Pro vnější průměr 38mm je tedy vnitřní průměr 31mm, pro vnější průměr 32mm je vnitřní průměr tedy 25mm a pro vnější průměr 28mm je vnitřní průměr 21mm, dle vyobrazení.

U děložních manipulátorů je však klíčový vnitřní průměr, neboť vnější průměr se liší, dle tloušťky stěny manipulátoru u různých výrobců. Požadované vnitřní průměry 21mm, 25mm a 31mm budou upotřebeny pouze u velmi malého procenta ženské populace, neboť průměr 21mm se vyskytuje obvykle u dětí ve věku 11-13 let, 25mm pouze u některých nullipar a 31mm taktéž velmi malý průměr u cca 20% ženské populace. Vyžadované průměry tedy nezahrnují zhruba 70% populace. Proto většina výrobců nabízí standardně vnitřní důležité průměry 23-25mm, 33-35mm a 41-43mm. Tyto průměry zahrnují nejméně 80% dospělé populace. Rozdíl vnitřního průměru jednoho až pěti milimetrů navíc nehraje klinicky při manipulaci s dělohou žádný rozdíl.

Uchazeč se domnívá, že buď došlo při specifikaci průměrů k omylu, či překlepu, nebo se jedná o zcela specifické (byť nevyhovující malé průměry) průměry, které odpovídají pouze jednomu výrobcí. Vzhledem k této specifikaci průměrů děložního manipulátoru by byli vyřazeni všichni ostatní uchazeči, kteří splňují laparoskopické a ostatní nástroje v tomto výběrovém řízení.

Dotaz:

Umožní zadavatel uchazeči se účastnit s děložními manipulátory s vnitřními průměry pro malý: 23-25mm (vnější 30-32mm), s vnitřními průměry pro střední: 33-35mm (vnější 40-42mm) a s vnitřními průměry pro velký: 41-43mm (vnější 48-50mm)?

Odpověď zadavatele

Účelem pořízení uvedených děložních manipulátorů není pokrytí celého spektra populace či jeho většinové části, ale doplnění stávajícího instrumentária právě o manipulátory menších průměrů, které zadavatel potřebuje pro vyšetření menšinové části pacientek. Proto je také požadováno dodání pouze 1 ks každého z nich. Zadavatel proto žádosti dodavatele nevyhovuje a zadávací podmínky se nemění.

V Pelhřimově dne 2. 6. 2022

.....
Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA

ředitel

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
podepsáno elektronicky