




[illegible]

**Krajská správa a údržba  
silnic Vysočiny**  
příspěvková organizace

Zodp. projektant: <b>Ing. David Mlčák</b> 		Kontroloval: <b>Ing. Milan Sedlák</b> 		Zhotovitel dokumentace: <b>MIDAKON</b>	
Vypracoval: <b>Ing. David Mlčák</b> 		Na Návsi 18/4, Brno, 620 00 IČO: 089 27 677, DIČ: CZ089 27 677 email:midakon@midakon.cz			
Investor: <b>Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.</b>					
Místo: <b>Jemnice</b>		Stupeň: <b>DSP+PDPS</b>		Datum: <b>06/2022</b>	
Akce: <b>II/410 Jemnice most ev. č. 410-016</b> Objekt: <b>SO 201 - MOST ev. č. 410-016</b>				Počet A4: <b>4 A4</b>	
				Paré: 	
Název: <b>PŮDORYS</b>				Č. výkresu: <b>D.1.2.4</b>	