

Vysvětlení a změna zadávacích podmínek

Název veřejné zakázky:	Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje Ing. Zdeněk Berka, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Mgr. Petr Tlustoš
Telefon, fax:	+420 564 602 588
E-mail:	tlustos.p@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na základě písemných dotazů dodavatele ze dne 9. 6. 2023 následující vysvětlení a změnu zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

V PD jsou navrženy interiérové prosklené hliníkové stěny s tepelně izolačními dvojskly. Z jakého důvodu je požadavek na izolační dvojsklo? Standardně se příčky osazují s jednoduchým bezpečnostním sklem. Opravdu zadavatel trvá na dvojskle?

Odpověď:

Ano, trvá. Zadavatel považuje pro danou stavební akci za adekvátní požadavek.

Dotaz č. 2:

Ve výkazech výměr jsou u položek dodávek ocelových zárubní také položky za příplatky za zvukovou izolaci těchto zárubní. Dle dodavatele zárubní neřeší zvukotěsnost zárubně, ale dodavatelé dveřních křídel. Zárubeň jako taková je jen ohraničením otvorů, tudíž není zvukotěsná. Dle našeho názoru by tedy tyto příplatky za zvukovou izolaci neměly být vykázány ve výkazech výměr u dodávek zárubní.

Odpověď:

Předepsaný požadavek na zvukovou izolaci platí pro celou výplň otvoru, která je tvořena jak dveřním křídlem, tak zárubní. Splnění tohoto požadavku je tedy nutné doložit certifikátem pro celou výplň. V případě zárubní je možné, že některý výrobce splní požadavek bez dalších opatření, jiný výrobce bude muset např. doplnit těsnění nebo změnit způsob montáže. S ohledem k uvedenému je nastavení položek v soupisu prací, dodávek a služeb v pořádku a zadavatel ho nikterak nemění.

Dotaz č. 3:

Nesoulad v počtu sprchových zástěn ozn. M6. V soupisu je vykázáno celkem 8 ks, ale dle výpisu prvků PSV je 9ks. Co platí?

Odpověď:

Zadavatel prověřil a platí 9 ks. Adekvátním způsobem upravuje položku č. 390 v části 1_01_a soupisu prací, dodávek a služeb.

Dotaz č. 4:

Nesoulad v délce kuchyňské linky ozn. L10 – v soupisu prací je uvedena délka 1,5m ale dle tabulek PSV je délka 1,85m. Co platí?

Odpověď:

Zadavatel prověřil a platí tabulky PSV. Adekvátním způsobem upravuje text položky č. 492 v části 1_01_b soupisu prací, dodávek a služeb.

Dotaz č. 5:

Nesoulad v šířce vest. skříně – v soupisu prací je uvedena délka 1,085m ale dle tabulek PSV je délka 1,85m. Co platí?

Odpověď:

Zadavatel prověřil a platí tabulky PSV. Adekvátním způsobem upravuje text položky č. 523 v části 1_01_a soupisu prací, dodávek a služeb.

Dotaz č. 6:

U plastových oken je požadavek u okenní kliky – systémová vícepolohová bezpečnostní. Žádáme o upřesnění požadavku na bezpečnostní kliku. Je tím myšleno klika s klíčkem?

Odpověď:

Klika s klíčkem není požadována, stačí běžná vícepolohová klika. Zadavatel nemá speciální požadavek na bezpečnost, proto požadavek "bezpečnostní" z tabulek PSV u příslušných oken vymazán.

Dotaz č. 7:

Ve Výpisu prvků PSV je u oken ozn. 11, 14 a 36 požadavek na mikroventilaci. Chtěli bychom podotknout, že sklopná okna nedisponují mikroventilací.

Odpověď:

Ano, sklopná okna ovládaná pákovým mechanismem nedisponují mikroventilací. Požadavek z tabulek PSV u příslušných oken vymazán.

Dotaz č. 8:

Ve Výpisu prvků PSV je u oken ozn. 13 požadavek na okenní kliku a pákový mechanismus. Chtěli bychom upozornit, že tento požadavek není technicky proveditelný. Navíc jsou okna dle půdorysu ve výšce 900 mm.

Odpověď:

Zadavatel prověřil a u tohoto okna bude pouze klika. Požadavek na pákový mechanismus z tabulek PSV v popisu tohoto okna vymazán.

Dotaz č. 9:

V Soupisu prací D33-M Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh je vykázáno 12 položek k výtahu. Subdodavatelé nabízí výtahy jako jeden celek a nikoliv na vykázané pozice v soupisu prací. Veškeré vykázané prvky bude dodávat jedna firma. Z jakého důvodu je to takto složitě rozděleno? Žádáme o opravu výkazu na jeden komplet. Takto jsou rozděleny jednotlivé prvky k výtahu jak v části SO-08a, tak v části SO-08b

Rozvaděč + elektroinstalace		1,000
-----------------------------	--	-------

Rozvaděč + elektroinstalace

Konstrukce výtahu a vybavení šachty (vodítka, konzole, atd.)		1,000
--	--	-------

Konstrukce výtahu a vybavení šachty (vodítka, konzole, atd.)

Hlavní vypínač a šachetní ovladače		1,000
------------------------------------	--	-------

Hlavní vypínač a šachetní ovladače

Nový bezpřevodový trakční pohon, včetně frekvenčního měniče		1,000
---	--	-------

Nový bezpřevodový trakční pohon, včetně frekvenčního měniče

Rám a nosné prostředky		1,000
------------------------	--	-------

Rám a nosné prostředky

Bezpečnostní komponenty výtahu		1,000
--------------------------------	--	-------

Bezpečnostní komponenty výtahu

Automatické šachetní (4 ks) a kabinové (1 ks) dveře		1,000
---	--	-------

Automatické šachetní (4 ks) a kabinové (1 ks) dveře

Rám a vybavení kabiny		1,000
-----------------------	--	-------

Rám a vybavení kabiny

Nová kabina		1,000
-------------	--	-------

Nová kabina


Dokumentace a zkoušky		1,000
Dokumentace a zkoušky		
Montáž		1,000
Montáž		
Pomocné lešení		1,000

Odpověď:

Zadavatel prověřil a někteří dodavatelé výtahů dělí dodávku a montáž výtahu na výše uvedené položky. Pokud tedy účastník řízení disponuje jednou cenou, zadavatel ho nikterak nelimituje v tom, rozdělit tuto cenu dle výše uvedené položkové struktury. Zadavatel s ohledem na uvedené ponechává soupis prací, dodávek a služeb beze změny.

Dotaz č. 10:

Ve Výpisu prvků PSV je u oken ozn. 5 vykázaný počet ve 4. NP, ale tyto okna dle PD se ve 4. NP nenachází. Předpokládáme, že jsou chybně uvedeny počty, které měly patřit do celkového počtu. Je tomu tak?

VÝPIS PRVKŮ PSV				Ust: 4					
Akce: NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA BUDOVY INFEKČNÍHO ODDĚLENÍ				Objekt: SO 08					
				Počet KS					
Označení na výkrese	Skica	Rozměr (mm)	Popis	1PP	1UP	2NP	3NP	4NP	Od
5		1200 x 2370	EXTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO OTEVÍRACÉ A SKLÁPÉČÍ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM SVĚTLÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1200x2370 MM PROFIL: ŠESTIKOMOROVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PLASTOVÝ PROFIL S OCELOVOU ŽÁROVĚ ZINKOVANOU CELOOBYVODOVOU VÝZTUHOU ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ (SLOŽENÍ DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE) TEPELNĚ VLASTNOSTI: SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w=0,9$ W/m ² K (CELÝ PRVEK-ZASKLENÍ VČETNĚ RÁMU) BARVA PROFILŮ: VNĚJŠÍ STRANA - RAL 7016 ANTRACITOVÉ ŠEDÁ, VNITŘNÍ STRANA BILÁ KOVÁNÍ: CELOOBYVODOVÉ KOVÁNÍ S AUTOMATICKÝ OSAZENOU MIKROVENTILACÍ OKENNÍ KLIKA: SYSTÉMOVÁ VÍCEPOLOHOVÁ BEZPEČNOSTNÍ PLASTOVÁ KLIKA V BARVĚ BILÉ POŽÁRNÍ ODDOLNOST: BEZ POŽADAVKU ZVUKOVÁ IZOLACE: min. $R_w=34$ dB VNITŘNÍ PARAPET: DTD PARAPETNÍ DESKA POTAŽENÁ CPL LAMINÁTEM (DETAILNĚ VIZ. VNITŘNÍ PARAPETY) VNĚJŠÍ PARAPET: BEZDRŽBOVÝ OCELOVÝ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH (DETAILNĚ VIZ. VNĚJŠÍ PARAPETY) POZNÁMKA: BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ, ČLENĚNÍ, PROFILY A DETAILY BUDOU PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY ODSOUHLASENY ZÁSTUPCI INVESTORA, PROJEKTANTA A DODAVATELE STAVBY			10P	10P		
				1L	11L		12L		

Odpověď:

Zadavatel prověřil a je tomu tak. Číslo v předposledním sloupci patří do posledního, proto adekvátně upraven výpis prvků PSV.

S ohledem na skutečnost, že tímto vysvětlením dochází ke změně zadávacích podmínek, posoudil zadavatel v souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, povahu doplnění zadávacích podmínek. Vzhledem k faktu, že se jedná marginální změnu zadávacích podmínek, ponechává zadavatel lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 11. zadávacích podmínek ve znění Vysvětlení a změny zadávacích podmínek III. ze dne 23. 5. 2023, tj. **do 10. 7. 2023 do 10:00 hod..**

Zároveň v souvislosti s úpravami zadávacích podmínek uveřejní upravené znění části 2 Přílohy č. 2a zadávacích podmínek - textová a výkresová část projektové dokumentace pod názvem „Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení“, Přílohy č. 3a zadávacích podmínek - soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr projektové dokumentace pod názvem „Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení“ v sekci zadávací dokumentace.

V Jihlavě

.....
Mgr. Karel Janoušek
člen Rady Kraje Vysočina