


M: 1:500



SO 101 KOMUNIKACE
SO 201 REKONSTRUKCE MOSTU
SO 801 REKULTIVACE KOMUNIKACE



kraj: VYSOČINA
obec: ÚSOBÍ
ŠTOKY
katastrální území: PETROVICE U ŠTOKŮ
CHYŠKA

INVENTARIZOVANÉ DŘEVINY

/ z důvodu plánované výstavby / celkem 46 ks

/ z důvodu plánované výstavby / plocha celkem 30 m2

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

STAVBA: II/348 Chyška - most ev.č. 348 - 006			
OBJEDNATEL:		 <div style="margin-top: 10px;"> Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava </div>	
 dipont		DIPONT s.r.o., projektová a inženýrská činnost Klášská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem, CZ E: dipont@dipont.cz T: 00420 475 201 724	
ODP. PROJEKTANT STAVBY ING. MARTIN PLŠEK		VYPRACOVAL ING. KLÁRA STACHOVÁ	
		TECHNICKÁ KONTROLA	
		Účel PD: PDPS Měřitko: 1:500 Formát: 6xA4	
STAVBA:		Část: Paré:	
<div style="font-size: 36px; font-weight: bold;">SO 801 - Rekultivace komunikace</div>		<div style="font-size: 36px; font-weight: bold;">B.4</div>	
PŘÍLOHA:		Příloha:	
<div style="font-size: 24px; font-weight: bold;">INVENTARIZACE A ASANACE DŘEVIN</div>		<div style="font-size: 36px; font-weight: bold;">2</div>	