

Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny, p.o.

Váš dopis

Naše značka

POS-507353/18-Kub

Vyřizuje

Ing. Pavel Kubiš / 724053840

Datum

16.1.2018

**PODMÍNKY OCHRANY VEDENÍ SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN)**

Tyto podmínky ochrany vedení sítě elektronických komunikací jsou vydány v návaznosti na

VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vydaného útvaru Technické dokumentace
sítě pod č. j. 507353/18 a jsou jeho nedílnou součástí.

Název stavby: II/354 Milovy - most ev.č. 354-011

Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.

Řešení střetu: Telefonní kabely v náspu mostu jsou neprovozované, je možné je považovat za
zrušené a není třeba je chránit a překládat. Tyto kabely je třeba na obou stranách po odkrytí
odborně ukončit. Kontakt na ukončení tel. 724053840.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

152

Ing. Pavel Kubiš
Specialista správy a ochrany sítě
CETIN

KUDRNA@PONTEX.CZ
602 2TG 144 KUDRNA

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,
reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623
www.cetin.cz