



LEGENDA:

- Oprava vozovky silnice dvouvrstvě asfaltovým emulzním mikrokobercem
- Dosypání nepevněné krajnice recyklovaným materiálem
- Oprava vozovky silnice frézováním a pokládkou ACO + ACL
- Nové hrany
- Stávající hrany
- Nové vodorovné dopravní značení
- Osa komunikace
- Hranice pozemku
- Stávající svodidlo
- Stávající svislé dopravní značení
- Nové svislé dopravní značení

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

- SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady
- SO 110 - Přípravné a dokončovací práce
- SO 111 - Oprava silnice II/112 v km 78,969 - 81,345 dvouvrstvě asfaltovým emulzním mikrokobercem
- SO 112 - Oprava silnice II/112 v km 81,345 - 81,405 a silnice II/134 v km 26,680 - 26,720 frézováním a pokládkou ACL + ACO
- SO 113 - Oprava silnice II/112 v km 81,760 - 82,792 dvouvrstvě asfaltovým emulzním mikrokobercem
- SO 114 - Oprava silnice II/112 v km 83,719 - 84,400 dvouvrstvě asfaltovým emulzním mikrokobercem
- SO 115 - Oprava silnice II/112 v km 89,072 - 90,100 dvouvrstvě asfaltovým emulzním mikrokobercem

VYPRACOVAL	Ing. Jan MATOUŠEK	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny <i>příspěvková organizace</i> 	
KONTROLOVAL	Ing. Veronika MATĚJÍČKOVÁ		
INVESTOR	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o.		
KÚ	Horní Cerekev, Nová Ves u Třešti, Rácov, Řidelov, Řásná, Vanůvek, Volevčice u Telče, Vanov, Telč		
AKCE	II/112 Horní Cerekev - Telč	Kosovská 16/1122 586 01 Jihlava www.ksusv.cz IČO: 00090450	
C.2.4 Koordinační situace (4)		DATUM	6/2019
		MĚŘITKO	1:1 000
		STUPEŇ PD	PDPS
		ČÍSLO PD	2019/JI/01
		ČÍSLO PARÉ	