



LEGENDA:

- Oprava vozovky silnice dvouvrstvý asfaltovým emulzním mikrokobercem
- Dosypání nepevněné krajnice recyklovaným materiálem
- Oprava vozovky silnice frézováním a pokládkou ACO + ACL
- Nové hrany
- Stávající hrany
- Nové vodorovné dopravní značení
- Osa komunikace
- Hranice pozemku
- Stávající svodidlo
- Stávající svislé dopravní značení
- Nové svislé dopravní značení

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady
SO 110 - Přípravné a dokončovací práce
SO 111 - Oprava silnice II/112 v km 78,969 - 81,345 dvouvrstvý asfaltovým emulzním mikrokobercem
SO 112 - Oprava silnice II/112 v km 81,345 - 81,405 a silnice II/134 v km 26,680 - 26,720 frézováním a pokládkou ACL + ACO
SO 113 - Oprava silnice II/112 v km 81,760 - 82,792 dvouvrstvý asfaltovým emulzním mikrokobercem
SO 114 - Oprava silnice II/112 v km 83,719 - 84,400 dvouvrstvý asfaltovým emulzním mikrokobercem
SO 115 - Oprava silnice II/112 v km 89,072 - 90,100 dvouvrstvý asfaltovým emulzním mikrokobercem

VYPRACOVAL	Ing. Jan MATOUŠEK	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny <small>příspěvková organizace</small>
KONTROLOVAL	Ing. Veronika MATĚJČIKOVÁ	Kosovská 16/1122
INVESTOR	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o.	586 01 Jihlava
KÚ	Horní Cerekev, Nová Ves u Třešti, Rácov, Řídelov, Řasná, Vanůvek, Volevčice u Telče, Vanov, Telč	www.ksusv.cz
AKCE	II/112 Horní Cerekev - Telč	IČO: 00090450
		DATUM 6/2019
		MĚŘÍTKO 1:1 000
		STUPĚŇ PD PDPS
		ČÍSLO PD 2019/JI/01
		ČÍSLO PARÉ
C.2.3 Koordinační situace (3)		