

SO 115 - Oprava silnice II/112 v km 89,072 - 90,100
dvouvrstvý asfaltový emulzním mikrokobercem

ZÚ SO 115, km 89,072

Čištění příkopu dl. cca 539 m


Čištění příkopu dl. cca 442 m

Čištění příkopu dl. cca 158 m

Stávající sjezd, bez úpravy

LEGENDA:

- Oprava vozovky silnice dvouvrstvý asfaltový emulzním mikrokobercem
- Dosypání nezpevněné krajnice recyklovaným materiálem
- Oprava vozovky silnice frézováním a pokládkou ACO + ACL
- Nové hrany
- Stávající hrany
- Nové vodorovné dopravní značení
- Osa komunikace
- Hranice pozemku
- Stávající svodidlo
- Stávající svislé dopravní značení
- Nové svislé dopravní značení



SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

- SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady
- SO 110 - Přípravné a dokončovací práce
- SO 111 - Oprava silnice II/112 v km 78,969 - 81,345 dvouvrstvý asfaltový emulzním mikrokobercem
- SO 112 - Oprava silnice II/112 v km 81,345 - 81,405 a silnice II/134 v km 26,680 - 26,720 frézováním a pokládkou ACL + ACO
- SO 113 - Oprava silnice II/112 v km 81,760 - 82,792 dvouvrstvý asfaltový emulzním mikrokobercem
- SO 114 - Oprava silnice II/112 v km 83,719 - 84,400 dvouvrstvý asfaltový emulzním mikrokobercem
- SO 115 - Oprava silnice II/112 v km 89,072 - 90,100 dvouvrstvý asfaltový emulzním mikrokobercem

VYPRACOVAL	Ing. Jan MATOUŠEK	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny <small>příspěvková organizace</small>	
KONTROLOVAL	Ing. Veronika MATĚJÍČKOVÁ	Kosovská 16/1122 586 01 Jihlava	
INVESTOR		Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o.	
KÚ		Horní Cerekev, Nová Ves u Třešti, Rácov, Řídelov, Řásná, Vanůvek, Volevčice u Telče, Vanov, Telč	
AKCE		DATUM	6/2019
II/112 Horní Cerekev - Telč		MĚŘITKO	1:1 000
		STUPEŇ PD	PDPS
		ČÍSLO PD	2019/JI/01
C.2.8 Koordinační situace (8)		ČÍSLO PARÉ	