

**Stavba:** II/353 RUDOLEC – HR. OKRESU JI km 49,035 – 51,031  
**Investor:** Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
**Projektant:** VIPA project, s.r.o., Cyrilometodějská 43/20, Nové Dvory, Třebíč 674 01  
**Zodpovědný projektant:** Ing. Miloslav Štěpánek

## DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

### SEZNAM PŘÍLOH

- A. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA**
- B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY**
  - B.1.1 PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY
- C. STAVEBNÍ ČÁST**
  - C.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA – obsažena v průvodní zprávě
  - C.2.1 SITUACE – část I
  - C.2.2 SITUACE – část II
  - C.2.3 SITUACE – část III
  - C.3.1 PODÉLNÝ PROFIL – úsek I – dle stávající nivelety
  - C.3.2 PODÉLNÝ PROFIL – úsek II – dle stávající nivelety
  - C.3.3 PODÉLNÝ PROFIL – úsek III – dle stávající nivelety
  - C.4.1 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
- D. TECHNOLOGICKÁ ČÁST** – není obsažena
- E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY**
  - nejsou obsaženy, jedná se o opravu stávající komunikace
- F. DOKLADY** – nejsou obsaženy

---

Projektant: Ing. David Svoboda  
Vedoucí projektant: Ing. Pavel Vidlák  
Zodpovědný projektant: Ing. Miloslav Štěpánek  
Třebíč, únor 2021



VIPA project, s.r.o.  
PROJEKTOVÁNÍ  
DOPRAVNÍCH STAVEB