


- km 15.185 – 15.610
- obec Větrný Jeníkov, intravilán
- silnice II/523



|  |  |   |  |   |  |            |
|--|--|---|--|---|--|------------|
| ZODP. PROJEKTANT :<br>Ing. Ondřej Tupý                     |  | NAVRHL/VYPRACOVAL :<br>Ing. Karel Novotný |  | <div><br/>integrated.solutions</div> |  |            |
| TECHNICKÁ KONTROLA :<br>Ing. Ondřej Tupý                   |  |   |  |   |  |            |
| KRAJ : Vysočina  |  | KÚ : Větrný Jeníkov                       |  | FORMÁT : 3 A4   |  |            |
| OBJEDNATEL : Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. |  |   |  | DATUM : 03/2020   |  |            |
| AKCE :<br><br>II/523 VĚTRNÝ JENÍKOV                        |  |   |  | ČÍS. ZAKÁZKY :  |  |            |
| PŘÍLOHA :<br><br>VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY                       |  |   |  | STUPEŇ : PDPS   |  | SOUPRAVA : |
|  |  |   |  | MĚŘÍTKO : 1:50  |  |            |
|  |  |   |  | PŘÍLOHA ČÍS. :<br><br>D.2   |  |            |