



SO121

[illegible]

LEGENDA PLOCH:

- zpevňacie plochy - nová vozovka kryt žulovými
- zpevňacie plochy - kryt dlaždicami
- zpevňacie plochy - chodníky
- plochy nasypané zpe
- plochy zlepené zpe
- plochy zpevňacie betónom, dlažbo-
- plochy zpevňacie omietkou kamennou, dlažbo-
- hospodársk. stajazdy, PC s krytým z VŠ
- rekultivácia ploch pôvodných komunikácií
- nezaplnené PC - vyrušenie plochy
- plochy stávajúce malotrá-

II/602 JIHLAVA - JIHOVÝCHODNÍ OBCHVAT - S9,5/70
SO121-úsek od II/405 po stáv.II/602

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

- | | | |
|--------|-----------------------------------------------------|--|
| 50 207 | MOST V KM 2,727 SLUČJE ILL02 | |
| 50 208 | MOST V KM 3,427 SLUČJE ILL02 | |
| 50 112 | OKRUŽJE KROVATA SLUČJE ILL02 - STAV ILL02 | |
| 50 121 | PREČEZ SLUČJE ILL02 - USER ILL04 - STAV ILL02 | |
| 50 124 | STAVBENI UPRAVNI STALICI ILL02 | |
| 50 127 | MISTNI KOMUNIKACIJE KOSOVSKA | |
| 50 128 | DELOVNA KOMUNIKACIJE V KM 4 B33 - 4915 SLUČJE ILL02 | |
| 50 129 | SLEDET | |
| 50 153 | POULI ČESTAVI | |
| 50 154 | POULI ČESTAVI | |
| 50 170 | PROVOZORNI KOMUNIKACIJE - SLUČJE KOSOVSKA | |
| 50 171 | PROVOZORNI KOMUNIKACIJE - OKNA STAVI ILL02 | |