


ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Julius Janeba	TECHNICKÁ KONTROLA: Ing. Radek Holík	 ZSP.cz	
OBJEDNATEL: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. Kosovská 1122/16 586 01 Jihlava		Ing. Julius Janeba, Rokytno 57 592 31 Nové Město na Moravě julius.janeba@zsp.cz; +420735197890	
KRAJ: Vysočina	ORP: Žďár nad Sázavou	STUPEŇ:	PDPS
ČÍSLO ZAKÁZKY: 2024/083		STATUS:	čistopis
NÁZEV ZAKÁZKY: "II/350 Křiž. I/37 - Cikháň - Herálec"		DATUM:	01/2025
		FORMÁT:	A4
		SOUPRAVA:	
PŘÍLOHA: A. Průvodní zpráva			

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

II/350 Křiž. I/37 – Cikháj – Herálec

Obsah

A.1 Identifikační údaje.....	3
A.1.1. Údaje o stavbě.....	3
a) Název stavby.....	3
b) Místo stavby	3
c) Předmět dokumentace.....	3
A.1.2. Údaje o stavebníkovi	3
A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace.....	3
A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	3
A.3. Seznam vstupních podkladů.....	4
a) Mapové a geodetické podklady	4
b) Dopravní průzkum.....	4
c) Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum	4
d) Diagnostický průzkum konstrukcí	4
e) Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody v recipientech	4
f) Klimatologické údaje	4
g) Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně	4

A.1 Identifikační údaje

A.1.1. Údaje o stavbě

- a) Název stavby
II/350 křiž. I/37 – Cikháj – Herálec
- b) Místo stavby
Katastrální území Polnička [725501], Stržanov [725528], Světnov [760668], Cikháj [760650]
- c) Předmět dokumentace
Jedná se o stavební opravu pozemní komunikace č. II/350, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina.

A.1.2. Údaje o stavebníkovi

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava
IČO: 00090450

Zřizovatel a vlastník pozemků

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
587 33 Jihlava
IČ 70890749

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace

Ing. Julius Janeba
Rokytno 57
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 09648593
číslo autorizace ČKAIT 0009802

A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba bude rozdělena do jednotlivých stavebních objektů dle příslušné specifikace. Stavební objekty jsou označeny v souladu s vyhláškami č. 499/2006 Sb. a č. 146/2008 Sb.

Členění stavby na stavební objekty:

- SO 000 Ostatní a vedlejší náklady
- SO 101 Komunikace II/350 v km 34,252 00 – 35,736 76 (úsek křiž. I/37 - Světnov)
- SO 102 Komunikace II/350 v km 35,736 76 – 36,703 76 (intravilán Světnov)
- SO 103 Komunikace II/350 v km 36,703 76 – 39,077 40 (úsek Světnov - Cikháj)
- SO 104 Komunikace II/350 v km 39,077 40 – 39,684 39 (intravilán Cikháj)

- SO 104 Komunikace II/350 v km 39,684 39 – 43,015 13 (úsek Cikháj - Kocanda)
- SO 201 Propustky
- SO 901 Dopravně inženýrská opatření

A.3. Seznam vstupních podkladů

Pro zpracování dokumentace byly použity zejména následující podklady:

a) Mapové a geodetické podklady

- Informace zadavatele
- Katastrální mapa ČUZK ve vektorovém formátu
- Přehledná mapa ČUZK ZM 10
- Podkladní ortofoto snímky ze služby ČUZK
- Další digitální podklady mapy.cz, google.com atd.
- Poloha inženýrských sítí od jejich správců
- Další podmínky správců IS

Dalšími podklady jsou požadavky Zákona č.13/1997 Sb. a navazující vyhlášky č.104/1997 Sb., vyhlášky č.398/2009 Sb., normy ČSN 73 6110 a dalších, technických podmínek Ministerstva dopravy, zejména TP 170 Navrhování vozovek a pozemních komunikací a dalších předpisů, vztahujících se k navrhovanému předmětu.

b) Dopravní průzkum

Dopravní průzkum nebyl proveden vzhledem k charakteru a předmětu stavby.

c) Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum

Není nutné pořizovat. V oblasti navržené stavby nebyl proveden jiný inženýrskogeologický průzkum.

d) Diagnostický průzkum konstrukcí

V oblasti navržené stavby nebyl proveden diagnostický průzkum, pouze byly vozovkové vrstvy posuzovány na PAU látky.

e) Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody v recipientech

Není nutné pořizovat.

f) Klimatologické údaje

Není nutné pořizovat.

g) Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně

Stavba není kulturní památkou a ani se nenachází v památkové rezervaci či zóně.