

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, tel.: 567 564 551, fax: 567 305 352, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

Váš dopis zn.:

Ze dne: 16.10.2014

Naše značka: KHSV/20771/2014/JI/HOK/Sme

Vyřizuje: Ing. Karel Smejkal
Telefon: 567 564 571
E-mail: karel.smejkal@khsjih.cz

Ing. Robert Juřina
Hanojská 2836/13
390 05 Tábor
IČ: 88067483

Datum: 10.11.2014

Věc. „II/405 Příseka průtah – napojení na obchvat“ - stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, vydává ve výše uvedené věci, v řízení podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) cit. zákona, ve spojení s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, toto závazné **stanovisko**:

S návrhem projektové dokumentace stavby „II/405 Příseka průtah – napojení na obchvat“ se souhlasí.

Odůvodnění:

Na základě žádosti společnosti Ing. Roberta Juřiny, doručené dne 16.10.2014 posoudila KHS kraje Vysočina projektovou dokumentaci stavby „II/405 Příseka průtah – napojení na obchvat“.

Předmětem předložené projektové dokumentace je oprava silnice II/405 v průtahu obcí Příseka a od obce směrem na Brtnici po místo napojení na plánovaný obchvat. Po dokončení obchvatu bude silnice převedena do III. třídy v úseku od začátku obce po křižovatku se silnicí III/4053, ve zbytku úseku bude zařazena jako místní komunikace.

Jedná se dvoupruhovou obousměrnou komunikaci, v úseku v intravilánu, kde zůstane jako silnice III. třídy bude kategorie MS2 24,0/7,5/50, v dalším úseku bude v kategorii MS2 11,0/7,0/50, v extravilánu pak MS2k 7,0/60. Trasa komunikace se nemění, šířka vozovky bude 6,5 m v úseku po křižovatku se silnicí III/4053, ve zbylém úseku pak 6,0 m. Stavba zahrnuje opravu vozovky, obnovu odvodnění (vyčištění a prohloubení příkopů a vyčištění propustků), opravu 3 propustků (nová čela), v nezbytné míře úpravu navazujících sjezdů, řešení odvodnění silnice a sjezdů v úseku od začátku obce Příseka po křižovatku se silnicí III/4053 novou dešťovou kanalizací, sanaci erozní rýhy, výměnu poškozených svodidel, zastávkový záliv, nástupiště dvou zastávek, přechod pro chodce a navazující chodníky.

Poblíž křižovatky se silnicí III/4053 bude zřízen nový autobusový záliv pro linkové autobusy ve směru do Jihlavy. Šířka zálivu bude 2,75 m. Délka nástupní hrany bude 13,0 m, vjezdový klín délky 25,0 m, výjezdový klín délky 15,0 m. Vozovka zálivu bude stejné konstrukce jako přilehlý jízdní pruh. Bude zřízeno nové nástupiště šířky 2,0 m s výškou nástupní hrany 200 mm a krytem z betonové zámkové dlažby tl. 80 mm do lože z drceného kameniva. Vodící linii bude tvořit chodníkový obrubník na straně zeleně s převýšením 80 mm. Ostatní zastávky zůstanou v jízdním pruhu. Pro zastávku ve směru Jihlava – Brtnice u křižovatky se silnicí III/4053 bude zřízeno nové nástupiště a chodník až po nejbližší sjezdy na obě strany. Nástupiště bude s výškou nástupní hrany 200 mm, délkou nástupní hrany 13,0 m a krytem z betonové zámkové dlažby tl. 80 mm do lože z drceného kameniva. Vodící linii bude tvořit podezdívka přilehlého oplocení.

Realizace záměru bude rozdělena do 3 etap.

Po posouzení uvažovaného záměru konstatuje KHS kr. Vysočina, že uvažovaný záměr není v rozporu s požadavky zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

OTISK RAZÍTKA

Ing. Karel Smejkal
odborný referent odboru Hygieny obecné a komunální