


STYK HELIORTU 8031 A UĚNCE MĚTAHOVÉ ŠACHTY 8002

UPOZŮR



O-15 - TĚSHÍCÍ PÁS SÍKA DO
DILATAČNÍ SPÁRY (NA PROVEDENOU HYDROIZACI
NALEPIT TĚLEM "Sika Swell S"

24. 6. 2002

UPRAVIL: ING. M. MATE

[Signature]