




PD oprav silnic 2016 - silnice Jihlavsko
II/523, II/131, III/3483 Větrný Jeníkov - průtah









ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				
3				

B

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

VEDOUcí PROJEKTANT - HIP	ING. MARTIN STANĚK				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MARTIN STANĚK				
VYPRACOVAL	ING. BĚLA ČTVRTKOVÁ				
KONTROLOVAL	ING. MARTINA PAPESCHOVÁ				
Kraj, MěÚ, ObÚ	KRAJ VYSOČINA, JIHLAVA				
OBJEDNATEL, INVESTOR	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, p.o.				
NÁZEV AKCE: II/131 VĚTRNÝ JENÍKOV - křiž.II/523			DATUM	05/2017	
			FORMÁT	2 x A4	
			MĚŘÍTKO	1 : 10 000, 250	
			STUPEŇ	DSP+PDPS	
			ZAK. ČÍSLO	160205	
NÁZEV OBJEKTU: PŘEHLEDNÁ SITUACE			Č. SOUPRAVY		Č. VÝKRESU 01
NÁZEV VÝKRESU:					