

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: KHSV/08724/2017/JI/HOK/Sme

Vysplan s.r.o.

8.března 4812/2a

586 01 Jihlava

IČ: 27717089

Vyřizuje: Ing. Karel Smejkal,

Telefon: 567 564 571

E-mail: karel.smejkal@khsjih.cz

Datum: 16.5.2017

Věc: „II/523, II/131, III/3483 Větrný Jeníkov průtah“ – dokumentace pro stavební řízení - závazné stanovisko KHS

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, vydává ve výše uvedené věci, v řízení podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) cit. zákona, ve spojení s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, toto **závazné stanovisko**:

S předloženou projektovou dokumentací stavby „II/523, II/131, III/3483 Větrný Jeníkov průtah“ se **souhlasí**.

Odůvodnění:

Dne 20.4.2017 byla KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě doručena žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby „II/523, II/131, III/3483 Větrný Jeníkov průtah“.

Uvažovaný záměr řeší opravu tří úseků komunikací II/523, II/131 a III/3483. První úsek na silnici II/523 je řešen v intravilánu obce v rozsahu provozního staničení km 15,196 – km 15,622. Druhý úsek se nachází v centru obce na silnici III/3483 v provozním staničení km 7,104 – km 7,891. Třetí úsek se nachází v extravilánu obce na silnici II/131 v provozním staničení km 7,270 – km 7,851.

Předmětem předložené projektové dokumentace je návrh oprav silnic ve stávajícím šířkovém uspořádání. V prvním a druhém úseku se jedná o opravu s použitím technologie frézování, provedení recyklace za studena a položením nových asfaltobetonových vrstev. Ve třetím úseku bude provedeno frézování, oprava upadlých krajnic a položení nových asfaltobetonových vrstev. Délka rekonstruovaných úseků je 0,448km, 0,780km a 0,573km. Průměrná šířka silnice v 1. úseku se pohybuje v rozmezí cca 6 – 6,5 m. Průměrná šířka silnice v 2. úseku se pohybuje v rozmezí cca 5,4 – 6,5 m. Průměrná šířka silnice ve 3. úseku se pohybuje v rozmezí cca 5 – 6 m. Šířkové a výškové uspořádání bude respektovat stávající stav komunikace. V úseku 1 budou při opravě vozovky také vyčištěny stávající příkopy a odvodňovací prvky přiléhající k vozovce. Při rekonstrukci vozovky v úseku 3 budou opravena čela stávajícího propustku na Jiřínském potoce a budou pročištěny stávající silniční příkopy.

Po posouzení uvažovaného záměru konstatuje KHS kr. Vysočina, že uvažovaný záměr není v rozporu s požadavky zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

OTISK RAZÍTKA

Ing. Karel Smejkal
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální v Jihlavě