

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Kosovská 16
586 01 Jihlava

Váš dopis ze dne | číslo jednací | vyřizuje / telefon | Jihlava
SZ-MMJ/OD/1977/2018 | Ing. Hynek Schimmer / 565593511 | 26. 1. 2018
MMJ/OD/12284/2018-SchH
UID:Jihlp18v004pi

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci.

Odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy příslušný dle §124, odst. 6 zák.č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

stanovuje

podle § 77 odst. 1, písm. c) zák. č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

místní úpravu provozu na silnicích ve správě KSÚSV

takto:

- Na silnici II/523 v úseku km 12,2-12,3 před obcí Větrný Jeníkov **NOVĚ provedte zřízení zádržného systému v jednom směru - na vnější hraně oblouku** ve smyslu návrhu policie ČR pro odstranění nehodového úseku silnice dle grafické přílohy, která je součástí tohoto stanovení.
- Na silnici II/523 v úseku km 13,7-13,9 před obcí Větrný Jeníkov **NOVĚ provedte pro oba směry jízdy zřízení zádržného systému na vnější hraně oblouku** ve smyslu návrhu policie ČR pro odstranění nehodového úseku silnice dle grafické přílohy, která je součástí tohoto stanovení.
- Na silnici II/352 v úseku **nepřehledného směrového oblouku v km 8,9-9,1 za obcí Ždírec NOVĚ provedte v daném úseku umístění – doplnění DZ Z3 (zkrácená vodící tabule) pro oba směry jízdy** ve smyslu návrhu policie ČR pro odstranění nehodového úseku silnice dle grafické přílohy, která je součástí tohoto stanovení.
- Na silnici II/602 v úseku **nedodržování bezpečné vzdálenosti za vozidlem v km 78,1-78,3 stykové křiž. sil. II/602 s III/0024 Jihlava – Malý Beranov NOVĚ provedte v daném úseku vyznačení – doplnění VDZ V16 (bezpečný odstup) na silnici II/602** ve smyslu návrhu policie ČR pro odstranění nehodového úseku silnice dle grafické přílohy, která je součástí tohoto stanovení.
- Na silnici II/402 v úseku **častého střetu s pevnou překážkou v km 2,350-2,480 za obcí Batelov NOVĚ provedte zřízení zádržného systému v jednom směru - na vnější hraně oblouku a odstranění zeleně na přilehlém silničním pozemku** ve smyslu návrhu policie ČR pro odstranění nehodového úseku silnice dle grafické přílohy, která je součástí tohoto stanovení.
- Na silnici II/403 v úseku **nepřehledného směrového oblouku v km 19,7-19,9 za obcí Otín u Stonařova NOVĚ provedte v daném úseku umístění – doplnění DZ Z3 (zkrácená vodící tabule) v průběhu směrového oblouku pro oba směry jízdy** ve smyslu návrhu policie ČR pro odstranění nehodového úseku silnice dle grafické přílohy, která je součástí tohoto stanovení.

Dopravní značky musí odpovídat zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích s odkazem na normu ČSN EN 1436 a ČSN EN 12899-1.

Instalování dopravního značení a zařízení bude na výzvu osoby zodpovědné za provedení zkontrolováno zástupcem Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy.

Odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem na zajištění bezpečnosti silničního provozu.

Odůvodnění:

Na základě návrhu policie ČR DI, požádal z důvodu bezpečnosti silničního provozu správce silnice o stanovení místní úpravy provozu, provedte místní úpravy provozu umístěním a vyznačením stanoveného dopravního značení.

Na návrh místní úpravy, po písemném vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství kraje Vysočina, územního odboru vnější služby, dopravního inspektorátu Jihlava rozhodl odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy tak, jak je výše uvedeno.

otisk úředního razítka

Ing. Ján Tinka, v.r.
vedoucí odboru dopravy
podepsáno elektronicky

příloha: stanovisko – 6 listů A4

Rozdělovník:

Na vědomí:

Policie ČR, Krajské ředitelství kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, dopravní inspektorát Jihlava