

SEZNAM PŘÍLOH

III/38714 Skorotice – most ev. č. 38714-4

Datum: 04/2022

PDPS

OZNAČENÍ DOKUMENTU	NÁZEV	MĚŘÍTKO	POČET A4	REVIZE	REVIZE
				00 DATUM REVIZE	01 DATUM REVIZE
SKOR_PDPS_A_001	Průvodní zpráva				
SKOR_PDPS_B_001	Souhrnná technická zpráva				
SKOR_PDPS_C_001	Situační výkres širších vztahů				
SKOR_PDPS_C_002	Koordinační situační výkres				
SKOR_PDPS_C_003	Záborový elaborát				
SKOR_PDPS_C_004	Porovnání nového a stávajícího stavu				
SO 201 - Rekonstrukce mostu ev.č. 38714-4					
SKOR_PDPS_201_01	Technická zpráva				
SKOR_PDPS_201_02	Statický výpočet				
SKOR_PDPS_201_03	Situace-nový stav				
SKOR_PDPS_201_04	Výkres komunikace				
SKOR_PDPS_201_05	Výkres tvaru základů				
SKOR_PDPS_201_06	Výkres tvaru křídel				
SKOR_PDPS_201_07	Výkres ŽB římsy				
SKOR_PDPS_201_08	Výkres tvaru opěr				
SKOR_PDPS_201_09	Příčný řez -nový stav				
SKOR_PDPS_201_10	Podélný řez -nový stav				
SKOR_PDPS_201_11	Výkres svodidel				
SKOR_PDPS_201_12	Výkres úpravy koryta				
SKOR_PDPS_201_13	Výkres ŽB skluzu				
SKOR_PDPS_201_14	Charakteristické příčné řezy				
SKOR_PDPS_201_15	Podélný profil				
SKOR_PDPS_201_16	Schéma výztuže - mostovka				
SKOR_PDPS_201_17	Schéma výztuže - křídla				
SKOR_PDPS_201_18	Schéma výztuže - základový práh				
SKOR_PDPS_201_19	Schéma výztuže - opěry				
SKOR_PDPS_201_20	Pohledy na opěry				
SKOR_PDPS_201_21	Situace- stávající stav				
SKOR_PDPS_201_22	Příčný řez- stávající stav				
SKOR_PDPS_201_23	Podélný řez- stávající stav				
SKOR_PDPS_201_24	Výkres výztuže prahu koryta				
SKOR_PDPS_201_25	Vytyčovací výkres				
SKOR_PDPS_201_26	Kniha detailů				
SKOR_PDPS_201_27	Výkres výkopů				
SKOR_PDPS_201_28	Rozhledové poměry (1)				
SKOR_PDPS_201_29	Rozhledové poměry (2)				
SKOR_PDPS_201_30	Rozsah demolice plotu a brány				
SO 201 - Rekonstrukce mostu ev.č. 38714-4					
SKOR_PDPS_D_01	Seznam vyjádření				
SKOR_PDPS_D_02	Plán kontrolních prohlídek				
Celkem			0		