

Propustek 354-106P

Propustek SO před obcí NETÍN

BĚŽNÁ PROHLÍDKA

Objekt: Propustek ev.č. 354-106P (Propustek SO před obcí NETÍN)

Okres: Žďár nad Sázavou

Prohlídku provedl: Kostečka Vít

Nezadáno

Datum provedení prohlídky: 31.3.2014

Poznámka:

Počasí v době provádění prohlídky:

Způsob zpřístupnění:

Teplota vzduchu: Teplota NK:

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 354 Staničení km: 57.970km Ev.č.propustku: 354-106P

Název objektu: **Propustek SO před obcí NETÍN**

Vn= Vr= Ve= Max.nápr.tlak =

Stav propustku: spodní stavba: Nezadaný nosná konstrukce: Nezadaný

Použitelnost: Nezadaná

Staničení ve směru: Záseka - Netín

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ PROPUSTKU**1. Spodní stavba**

[1.1] 1.1 Základy bpsnz

[1.2] 1.2 Podpěry vpravo stav dobrý, vlevo chybí

5. Další část propustku

[5.1] 5 Další část propustku stav dobrý

3. Svršek

[3.1] 3.1 Vozovka stav dobrý

4. Vybavení

[4.1] 4.1 Svodidla/zábradelní svodidla chybí

5. Další část propustku

[5.1] 5 Další část propustku stav dobrý

D. HODNOCENÍ PÉČE O PROPUSTEK, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v minimálním rozsahu.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY PROPUSTKU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ

ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM PROPUSTKU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Žádný záznam.

H. STANOVISKO NADŘÍZENÉHO ORGÁNU K PŘÍPADNÝM POŽADAVKŮM SPRÁVCE PROPUSTKU

J. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY



po staničení



proti staničení



uvnitř



zleva



zprava