



## Příloha 3 – Geofyzikální výsledky




Obr1: Profil 1 – ERT (blíže návodního svahu)

Profil2-Z RMS error 5.0%=2.60ms 20 WET itr. 50Hz Width 10.0% initial GRADIENT.GRD v. 4.03




Obr.2: Profil1 – MRS (blíže návodního svahu)




Obr3: Profil 2 – ERT (blíže návětrného svahu)

Profil1-V RMS error 4.0%=2.05ms 20 WET itr. 50Hz Width 10.0% initial GRADIENT.GRD v. 4.03



Obr4: Profil 2 – MRS (blíže návětrného svahu)

Profil3 RMS error 6.7%=2.61ms 20 WET itr. 50Hz Width 3.5% initial GRADIENT.GRD v. 4.03



Obr.5: Profil 3 – MRS (příčný)