


GEODRILL



Silnice III/36068 Dolní Lažany, most ev. č. 36068-3

Inženýrsko-geologický průzkum



ISO 9001
REGISTERED

ISO 14001
REGISTERED

OHSAS 18001
REGISTERED

listopad 2016

GEODRILL s.r.o., Bělohorská 2115/6, 636 00 Brno, tel.: +420 544 525 240, fax: +420 549 273 293, e-mail: info@geodrill.cz

Zaveden integrovaný systém řízení ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008

Objednatel: Ing. Jan Pracný
Výholec 23, 624 00 Brno
IČ: 62087851 DIČ: CZ6007070025
Telefon: +420 541 260 768
Fax: +420 541 260 768
E-mail: jpracny@gmail.com
Internet: www.dprojekt.euweb.cz

Zpracovatel: GEODRILL s.r.o.
Bělohorská 2115/6, 636 00 Brno
IČ: 46994971 DIČ: CZ46994971
Telefon: +420 544 525 240
Fax: +420 549 273 293
E-mail: info@geodrill.cz
Internet: www.geodrill.cz

Vedoucí projektu: Mgr. Pavlína Frýbová
Vedoucí zpracování: Mgr. Radka Drápalová

Název zakázky:
Silnice III/36068 Dolní Lažany, most ev. č. 36068-3

Inženýrsko-geologický průzkum

Evidenční číslo Geofondu: 4472/2016
Číslo zakázky: 1468/16

Autoři: Mgr. Pavlína Frýbová
Mgr. Radka Drápalová
Mgr. Petr Vlček
Bc. Eduard Žáček

Odpovědný řešitel: Mgr. Petr Vlček
razítko a podpis

Schválil: Ing. Markéta Hrubanová
razítko a podpis

Výtisk číslo:

BRNO, listopad 2016

ROZDĚLOVNÍK

Tato zpráva je vyhotovena v 7 výtiscích a obsahuje 15 stran textu a 7 textových, tabulkových a grafických příloh.

Výtisk č. 0–3	objednatel
Výtisk č. 4–5	GEODRILL s.r.o.
Výtisk č. 6	Geofond

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK

Fyzikální symboly

w_n	[%]	vlhkost zemin
w_L	[%]	vlhkost na mezi tekutosti
w_P	[%]	vlhkost na mezi plasticity
I_P	[%]	číslo plasticity
I_C	[1]	stupeň konzistence
R_{dt}	[kPa]	tabulková výpočtová únosnost

Zkratky

č. h. p.	číslo hydrologického pořadí
k. ú.	katastrální území
m n. m.	metry nad mořem
GT	geotechnice typ

OBSAH	str.
ÚVOD	6
1 VYMEZENÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ	7
2 CHARAKTERISTIKA PŘÍRODNÍCH POMĚRŮ	7
2.1 Geomorfologické poměry	7
2.2 Geologické poměry	7
2.3 Hydrogeologické poměry	8
3 METODIKA A ROZSAH PRACÍ	9
3.1 Vrtné práce	9
3.2 Vzorkovací práce	9
3.3 Laboratorní práce	9
3.4 Vyhodnocovací práce	9
4 VÝSLEDKY PRŮZKUMU	10
4.1 Výsledky vrtných prací	10
4.2 Zaměření vrtané sondy	10
4.3 Shrnutí výsledků laboratorních prací	11
4.4 Zatřídění zemin z hlediska jejich dalšího použití	12
4.5 Hydrogeologické poměry	13
ZÁVĚR	14
LITERATURA	15

SEZNAM TABULEK

str

Tabulka č. 1	Geomorfologické začlenění zájmového území	7
Tabulka č. 2	Přehled sond s hloubkami geologických rozhraní	10
Tabulka č. 3	Přehled souřadnic a nadmořské výška průzkumné sondy	11
Tabulka č. 4	Základní charakteristiky odebraných vzorků zemin	11
Tabulka č. 5	Filtrační součinitel k_f [m.s^{-1}] a propustnost hornin	12
Tabulka č. 6	Zařazení zemin z hlediska vhodnosti pro podloží dle normy 73 6133	12
Tabulka č. 7	Úroveň hladiny podzemní vody	13

SEZNAM PŘÍLOH

Příloha 1	Přehledná situace zájmového území
Příloha 2	Přehledná geologická situace
Příloha 3	Podrobná situace s umístěním vrtané sondy
Příloha 4	Geologická dokumentace
Příloha 5	Protokol o výsledcích laboratorních zkoušek
Příloha 6	Metodika laboratorních zkoušek zemin
Příloha 7	Fotodokumentace vrtných prací

ÚVOD

Na základě objednávky ze dne 04.10.2016 vystavené Ing. Janem Pracným, byl společností GEODRILL s.r.o. proveden inženýrsko-geologický průzkum na akci: „Silnice III/36068 Dolní Lažany, most ev. č. 36068-3“.

Předmětem zakázky bylo provedení inženýrsko-geologického průzkumu za účelem zjištění geologických, hydrogeologických a hydrologických poměrů horninového prostředí zájmového území a zjištění fyzikálně-mechanických charakteristik zastižených litologických typů zemin se zaměřením na posouzení základových poměrů daného území, které budou sloužit jako součást podkladů pro návrh rekonstrukce výše uvedeného mostu.

Terénní práce byly realizovány dne 11.10.2016. Následně proběhlo provedení a vyhodnocení laboratorních zkoušek a zpracování závěrečné zprávy.

V rámci průzkumu byly provedeny tyto práce:

- 1 ks vrtané sondy do hloubky 4,0 m
- odběr 3 ks porušených vzorků zemin
- laboratorní fyzikální a mechanické rozbory odebraných vzorků zemin
- zpracování a vyhodnocení závěrečné zprávy

1 VYMEZENÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

Zájmové území se nachází na silnici č. III/34740 v katastrálním území obce Dolní Lažany. Z hlediska správního členění náleží do [4]:

- katastrálního území: Dolní Lažany kód 587664
- obce: Moravské Budějovice kód 61062
- okresu: Třebíč kód CZ 0634
- kraje: Vysočina kód CZ 063

2 CHARAKTERISTIKA PŘÍRODNÍCH POMĚRŮ

2.1 Geomorfologické poměry

Z hlediska geomorfologického členění [4] řadíme širší okolí zájmového území k jednotkám dle níže uvedené tabulky č. 1.

Tabulka č. 1 Geomorfologické začlenění zájmového území

Začlenění dle geomorfologického systému	
SYSTÉM	Hercynský
PROVINCIE	Česká Vysočina
SUBPROVINCIE	Česko-moravská soustava
OBLAST	Českomoravská vrchovina
CELEK	Jevišovická pahorkatina
PODCELEK	Jaroměřická kotlina
OKRSEK	Moravskobudějovická kotlina

Zájmové území se nachází v oblasti Moravskobudějovické kotliny, která tvoří jižní část Jaroměřické kotliny. Moravskobudějovická kotlina je sníženina s plochým dnem, v severovýchodní části složená z žul až syenodioritů, zbývající část je složena z cordieritických migmatitů. Lze tu nalézt ostrůvky jezerních, říčních a mořských neogenních usazenin. Rozevřená údolí vodních toků, zejména Rokytne, Jevišovky a jejich přítoků [1].

2.2 Geologické poměry

Z regionálně-geologického hlediska se zájmové území nachází v moldanubické oblasti budující jižní část Českého masivu, konkrétně se jedná o metamorfované horniny proterozoického až paleozoického stáří. V blízkém okolí zájmového území vystupují na povrch dvojslídne pararuly, které jsou migmatizované a jsou pronikány proterozoickými až paleozoickými čočkami kvarcitů, amfibolitů a peridotitů až serpentinitů.

Na krystalinických horninách spočívají kvartérní deluvioeolické okrově hnědé sedimenty a sprašové hlíny místy s hrubší klastickou příměsí. Deluviální kamenité až hlinito-kamenité sedimenty mohou obsahovat bloky nebo eolickou příměs. Deluviofluviální sedimenty, včetně výplavových kuželů, jsou tvořeny převážně jemnozrnnou frakcí. Podél vodotečí, v oblastech

inundovaných za vyšších vodních stavů, se usazovaly písčité, hlinité a štěrkovité nivní sedimenty [3].

2.3 Hydrogeologické poměry

Podle hydrogeologické rajonizace [5] spadá lokalita pod hydrogeologický rajón č. 6550 „Krystalinikum v povodí Jihlavy“. Oblast náleží do povodí Dunaje, dílčího povodí Dyje.

Z hydrologického hlediska [5] náleží studované území k povodí 4. řádu „Rokytná“ s č. h. p. 4-16-03-0090-0-00, které spadá pod povodí 3. řádu „Rokytná“ s č. h. p. 4-16-03. Zájmové území je odvodňováno bezejmenným potokem na východ do toku Rokytné.

3 METODIKA A ROZSAH PRACÍ

3.1 Vrtné práce

Na zkoumané lokalitě byla realizována 1 vrtaná sonda (JV1) do hloubky 4,0 m. Vrtné práce byly provedeny bezvýchlokovou rotační jádrovou technologií, vrtnou soupravou Multidrill Hyndaga. Jádrovnice byla opatřena tvrdokovovou korunkou o průměru 137 mm. Celkem byly odvrtány 4,0 m.

Vrtné jádro bylo v průběhu prací makroskopicky popsáno dle normy ČSN EN ISO 14688-1 „Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zařizování zemin – Část 1: Pojmenování a popis“ a ukládáno do normovaných plastových vzorkovnic. Po skončení prací byla sonda zlikvidována záhozem, k čemuž byl využit vytěžený materiál.

Sonda byla v zájmovém území umístěna na základě požadavku objednatele a dle možností v terénu. Situaci s umístěním vrtané sondy uvádí příloha 3. V příloze 4 je uveden geologický profil realizované sondy. Fotodokumentace je uvedena v příloze 7.

3.2 Vzorkovací práce

K laboratorním rozborům byly odebrány 3 porušené vzorky zemin, u nichž byla zaznamenána hloubka jejich odběru a vzorky byly uloženy do zdvojených igelitových sáčků a opatřeny identifikačním štítkem. Ihned po ukončení vrtných prací byly přepraveny do laboratoře ke zpracování.

3.3 Laboratorní práce

V akreditované Laboratoři mechaniky zemin a hornin GEODRILL s.r.o. byly na vzorcích zemin stanoveny hodnoty původní vlhkosti, indexové vlastnosti a proveden zrnitostní rozbor v souladu s platnými technickými normami. Výpočtem byly stanoveny hodnoty stupně konzistence a filtračního součinitele. Byly zjištěny potřebné parametry pro zařizování zemin dle normy ČSN EN ISO 14688-2 „Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zařizování zemin – Část 2: Zásady pro zařizování“ a ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“.

Kompletní laboratorní protokol s výsledky je obsahem přílohy 5. Podrobná metodika laboratorních prací je uvedena v příloze 6.

3.4 Vyhodnocovací práce

Pro zpracování dat a vyhotovení předkládané závěrečné zprávy byly použity programy Microsoft®Word 2007, Microsoft®Excel 2007, pro vyhodnocení zrnitostních křivek zemin program Soilab 4.20 a pro tvorbu geologických profilů databázový program gBase v5.

4 VÝSLEDKY PRŮZKUMU

4.1 Výsledky vrtných prací

Vrtaná sonda JV1 byla situována na základě podkladů dodaných objednatelem a dle možností v terénu u stávajícího mostu.

V geologickém profilu sondy JV1, provedené do hloubky 4,0 m, byla od povrchu do hloubky 2,5 m zjištěna antropogenní navážka. Navážka byla do hloubky 1,1 m tvořena štěrkovito-písčitým materiálem. V hloubce 1,1 m až 1,2 m byla zastižena dlažební kostka, pod kterou se do hloubky 2,5 m nacházel jemnozrnný materiál. Ten na základě laboratorních zkoušek dle normy ČSN 73 6133 odpovídal písčitému jílu třídy F4 pevné konzistence.

Pod vrstvou navážky byly až po bázi vrtné sondy v hloubce 4,0 m zastiženy hlinito-písčité fluvialní sedimenty. Ty byly do hloubky 3,2 m tvořeny šedě zbarvenými sedimenty, které na základě laboratorních zkoušek odpovídaly dle normy ČSN 73 6133 písčitému hlínám třídy F3 pevné konzistence. Pod nimi byly až po bázi sondy tvořeny okrově hnědými sedimenty, odpovídajícími na základě laboratorních zkoušek dle normy ČSN 73 6133 středně uhlým hlinitým pískům třídy S4.

V průběhu vrtných prací byla v sondě naražena hladina podzemní vody v hloubce 3,0 m. Po odvrtání sondy nedošlo k nastoupání hladiny podzemní vody.

V následující přehledné tabulce č. 2 je uveden přehled s hloubkamiází jednotlivých horizontů.

Tabulka č. 2 Přehled sond s hloubkami geologických rozhraní

Číslo vrtu	Hloubka [m]	Nadmořská výška [m n. m.]	Mocnost antropogénu [m]	Nadmořská výška hranice antropogén/kvartér [m n. m.]	Mocnost kvartérních sedimentů [m]
JV1	4,0	472,4	2,5	469,9	1,5*

Poznámky:

* kvartérní sedimenty zastiženy až po bázi vrtné sondy

4.2 Zaměření vrtné sondy

Provedená inženýrsko-geologická vrtná sonda byla umístěna na základě podkladů dodaných objednatelem a možností v terénu. Pro odečet souřadnic a nadmořské výšky vrtné sondy byly použity podklady dodané objednatelem.

V následující tabulce č. 3 je uveden přehled souřadnic a nadmořská výška vrtné sondy.

Tabulka č. 3 Přehled souřadnic a nadmořské výška průzkumné sondy

Sonda	X	Y	Nadmořská výška [m n. m.]
JV1	1164769,54	656332,25	472,40

4.3 Shrnutí výsledků laboratorních prací

Zastižené zeminy byly klasifikovány dle ČSN EN ISO 14688-2 „Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zařizování zemin – Část 2: Zásady pro zařizování“ a dle ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“, přílohy A.

Zeminy, které byly zastiženy při terénních pracích, řadíme dle normy ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ do I. třídy rozpojitelnosti a těžitelnosti. Těžba je prováděna běžnými výkopovými mechanismy (buldozery, rypadla, ručně prováděné výkopy).

Výsledky provedených laboratorních zkoušek na odebraných vzorcích zemin jsou podrobně uvedeny v příloze 5 a přehledně v následující tabulce č. 4. Dále jsou zde uvedeny orientační hodnoty tabulkové výpočtové únosnosti R_{dt} pro jednotlivé třídy zemin.

Tabulka č. 4 Základní charakteristiky odebraných vzorků zemin

Číslo sondy	Číslo vzorku	Hloubka [m]	Typ vzorku	Vlhkost [%]	Konzistence dle ČSN 73 6133	Klasifikace dle ČSN 73 6133	Klasifikace dle 14688-2	Tabulková výpočtová únosnost ^{*)} R_{dt} [kPa]
JV1	9556	1,4-1,6	P	20,22	pevná	F4 CS	saCl	250
JV1	9557	2,6-2,8	P	22,92	pevná	F3 MS	sasiCl	275
JV1	9558	3,6-3,8	P	12,38	-	S4 SM	grclSa	175-300 ^{**)}

Legenda:

P.....porušený vzorek

Vysvětlivky:

*) Doporučené orientační hodnoty tabulkové výpočtové únosnosti R_{dt} dle normy ČSN 73 1001 „Základová půda pod plošnými základy“ [01.04.2010 ukončena platnost]

**) hodnoty R_{dt} závisí na šířce základu

Poznámky:

Je-li základová spára v hloubce větší než hloubka založení, je možné u základových půd skupiny S a G zvýšit hodnoty o 2,5násobek a u základové půdy skupiny F o 1násobek efektivního napětí od tíhy základové půdy ležící mezi skutečnou a předpokládanou základovou spárou.

Lze-li očekávat, že nejvyšší hladina podzemní vody bude pod základovou spárou v hloubce menší než je šířka základu, tabulková hodnota výpočtové únosnosti se sníží o 30 %.

Je-li pod základovou spárou pevnější a méně stlačitelná vrstva základové půdy v hloubce menší než poloviční šířka základu, je možné tabulkové hodnoty výpočtové únosnosti zvýšit o 20 %.

* Technické normy ČSN 73 1001 skončila ke dni 01.04.2010 platnost. Směrné normové charakteristiky jsou uvedeny pouze pro potřebu objednatele a tabulkové výpočtové únosnosti jsou pouze orientační.

Orientační hodnota tabulkové výpočtové únosnosti R_{dt} dosahuje pro zeminy třídy F4 pevné konzistence, pro šířku základu ≤ 3 m a hloubku založení 0,8 až 1,5 m, hodnoty 250 kPa. Pro zeminy třídy F3 pevné konzistence dosahuje R_{dt} hodnoty 275 kPa. U středně ulehých zemín třídy S4 jsou hodnoty R_{dt} při hloubce založení 1,0 m pro šířku základu 0,5 m hodnoty 175 kPa, při šířce základu 1,0 m hodnoty 225 kPa, při šířce základu 3,0 m hodnoty 300 kPa a při šířce základu 6,0 m hodnoty 250 kPa.

Řády filtračních součinitelů k_f [$\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$], stanovené z křivek zrnitosti a propustnosti zastižených zemín, jsou uvedeny v následující tabulce č. 5.

Tabulka č. 5 Filtrační součinitel k_f [$\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$] a propustnost hornin

Číslo sondy	Číslo vzorku	Hloubka [m]	Klasifikace dle 73 6133	Klasifikace dle 14688-2	Filtrační součinitel v řádech [$\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$]	Třída propustnosti	Označení hornin dle stupně propustnosti
JV1	9556	1,4-1,6	F4 CS	saCl	10^{-9}	VIII	nepatrně propustné
JV1	9557	2,6-2,8	F3 MS	sasiCl	10^{-7}	VI	slabě propustné
JV1	9558	3,6-3,8	S4 SM	grclSa	10^{-5}	IV	mírně propustné

Dle odstupňované nomenklatury propustnosti hornin [2] byly zeminy zastižené v zájmovém území zařazeny do tříd propustnosti, dle nichž jim byl přiřazen stupeň propustnosti. Zastižený antropogenní materiál třídy F4 má hodnotu filtračních součinitelů v řádu 10^{-9} a spadá tak do třídy propustnosti VIII, která definuje prostředí nepatrně propustné. Fluviální zeminy třídy F3 dosahují hodnoty filtračních součinitelů v řádu 10^{-7} a spadají tak do třídy propustnosti VI, která definuje prostředí slabě propustné. Fluviální sedimenty třídy S4 mají hodnoty filtračních součinitelů v řádu 10^{-5} a náleží tak do třídy propustnosti IV, která definuje prostředí mírně propustné.

4.4 Zatřídění zemín z hlediska jejich dalšího použití

Zeminy byly zatříděny dle normy ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ v tabulce č. 6. Vzorky zemín byly klasifikovány z hlediska vhodnosti do násypu, pro podloží vozovky. Na základě granulometrického složení (upravené Scheibleho kritérium) byla klasifikována také namrzavost zemín.

Tabulka č. 6 Zařazení zemín z hlediska vhodnosti pro podloží dle normy 73 6133

Číslo sondy	Číslo vzorku	Hloubka [m]	Klasifikace dle 73 6133	Klasifikace dle 14688-2	Vhodnost do násypu	Vhodnost pro podloží vozovky	Namrzavost
JV1	9556	1,4-1,6	F4 CS	saCl	PV	PV	1
JV1	9557	2,6-2,8	F3 MS	sasiCl	PV	PV	2
JV1	9558	3,6-3,8	S4 SM	grclSa	PV	PV	3

LEGENDA:**Vhodnost do násypu:**

N – nevhodné

PV – podmíněčně vhodné

V – vhodné

Vhodnost pro podloží vozovky:

N – nevhodné

PV – podmíněčně vhodné

V – vhodné

Namrzavost:

1 – vysoce namrzavé

2 – nebezpečně namrzavé

3 – namrzavé

4 – mírně namrzavé

5 – nenamrzavé

6 – nenamrzavé, příliš hrubozrnné

7 – namrzavé dle průběhu zrnitostní křivky

Z hlediska vhodnosti zemin do násypu jsou dle ČSN 73 6133 zastižené antropogenní zeminy třídy F4 a fluviální sedimenty třídy F3 a S4 definovány jako podmíněčně vhodné. Pro podloží vozovky jsou dle ČSN 73 6133 tyto zeminy hodnoceny jako podmíněčně vhodný materiál.

Z hlediska namrzavosti jsou dle křivky zrnitosti zastižené antropogenní zeminy třídy F4 hodnoceny jako vysoce namrzavé a fluviální sedimenty třídy F3 a S4 jsou hodnoceny zpravidla jako nebezpečně namrzavé až namrzavé.

4.5 Hydrogeologické poměry

Hydrogeologické poměry v zájmovém území jsou určovány kvartérními fluviálními sedimenty a podložními krystalinickými horninami, které nebyly vrtnými pracemi zastiženy.

V průběhu vrtných prací byla v sondě JV1 naražena hladina podzemní vody v kvartérních písčitéch sedimentech v hloubce 3,0 m. Její ustálená hladina v odvrtné sondě nenastoupala.

Přehled zastižených úrovní hladin podzemní vody v sondě JV1 je uveden v tabulce č. 7.

Tabulka č. 7 Úroveň hladiny podzemní vody

Objekt	Nadmořská výška sondy [m n. m.]	NH [m]	Nadmořská výška NH [m n. m.]
JV1	472,4	3,0	469,4

Vysvětlivky:

m n. m. metry nad mořem

UH ustálená hladina

NH naražená hladina

Během kalendářního roku bude podzemní voda v hydrogeologickém kolektoru kolísat v závislosti na dotacích z atmosférických srážek. Dosažení dlouhodobých maxim se předpokládá právě v období jarního tání a v jarním období, případně v období nadnormálních srážek a zvýšených vodních stavů.

Vodní tok je v obci kanalizovaný. Jeho dno se nachází v úrovni cca 470,6 m. n. m., tj. v hloubce 10,7 m v západní části (po směru toku) a v úrovni cca 469,8 m n. m., tj. v hloubce 12,6 m ve východní části (po směru toku).

Nebylo zjištěno, že by hladina podzemní vody na lokalitě komunikovala s povrchovou vodou vodního toku, což nasvědčuje tomu, že s ním není v přímé hydraulické souvislosti.

ZÁVĚR

Účelem prací, realizovaných společností GEODRILL s.r.o. na akci: „Silnice III/36068 Dolní Lažany, most ev. č. 36068-3“, bylo provedení inženýrsko-geologického průzkumu, jehož výsledky budou sloužit jako podklad pro přestavbu na trubní propustek.

K ověření základové půdy byla realizována 1 vrtaná sonda JV1 do hloubky 4,0 m. Vrtaná sonda JV1 byla situována na základě podkladů od objednatele a dle možností v terénu u stávajícího mostu.

V geologickém profilu sondy JV1, provedeném do hloubky 4,0 m, byla od povrchu do hloubky 2,5 m zjištěna antropogenní navážka, která byla do hloubky 1,1 m tvořena šterkovito-písčítým materiálem, pod kterým se do hloubky 2,5 m nacházel materiál, který na základě laboratorních zkoušek dle normy ČSN 73 6133 odpovídal zeminám třídy F4 pevné konzistence. Pod vrstvou navážky byly až po bázi vrtané sondy v hloubce 4,0 m zastíženy hlinito-písčité fluvialní sedimenty. Ty byly tvořeny zeminami, které na základě laboratorních zkoušek odpovídaly dle normy ČSN 73 6133 zeminám třídy F3 pevné konzistence (do hloubky 3,2 m) a středně uhlým zeminám třídy S4 (od 3,2 m po bázi sondy).

Z provedených sond byly odebrány vzorky zemin k laboratorním zkouškám. Výsledky laboratorních rozborů odebraných vzorků zemin a hornin jsou přehledně shrnuty v tabulkách č. 4 až 5.

Zeminy, které byly zastíženy při terénních pracích, řadíme dle normy ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ do I. třídy rozpojitelnosti a těžitelnosti. Těžba je prováděna běžnými výkopovými mechanismy (buldozery, rypadla, ručně prováděné výkopy).

Pro zastížené zeminy jsou uvedeny tabulkové výpočtové únosnosti R_{dt} dle normy ČSN 73 1001 „Základová půda pod plošnými základy“ [01.04.2010 ukončena platnost] v tabulce č. 4.

Pro antropogenní materiál třídy F4 dosahuje orientační hodnota R_{dt} , pro šířku základu ≤ 3 m a hloubku založení 0,8 až 1,5 m, hodnoty R_{dt} 250 kPa pro konzistenci pevnou. Pro zeminy třídy F3 dosahuje orientační hodnota R_{dt} , pro šířku základu ≤ 3 m a hloubku založení 0,8 až 1,5 m, hodnoty R_{dt} 275 kPa pro konzistenci pevnou. Pro středně uhlé písčité zeminy třídy S4 dosahují orientační hodnoty R_{dt} , dle šířky základu hodnot 175 kPa až 300 kPa.

Na lokalitě byly zastížené zeminy klasifikovány dle normy ČSN 73 6133 z hlediska vhodnosti zemin pro pozemní komunikace. Všechny zastížené zeminy jsou definovány jako podmíněčně vhodné do násypu i pro silniční podloží.

Z hlediska namrzavosti jsou dle křivky zrnitosti zastížené zeminy navážky třídy F4 hodnoceny jako vysoce namrzavé a zeminy třídy F3 a S4 hodnoceny zpravidla jako nebezpečně namrzavé až namrzavé.

Podle řádů hodnot filtračních součinitelů k_f [m.s^{-1}], zjištěných odečtem z křivky zrnitosti, dle odstupňované nomenklatury propustnosti hornin [2], spadají zeminy navážky třídy F4 do třídy propustnosti VIII, která definuje prostředí nepatrně propustné. Fluvialní zeminy třídy F3 odpovídají třídě propustnosti VI, definující prostředí slabě propustné a zeminy třídy S4 třídě propustnosti IV, definující prostředí mírně propustné.

V rámci geologického profilu, ověřeného do hloubky 4,0 m, byla hladina podzemní vody naražena v hloubce 3,0 m. Po odvrtání sondy nedošlo k nastoupání hladiny. Vodní tok je v obci kanalizovaný. Nebylo zjištěno, že hladina podzemní vody na lokalitě komunikuje s povrchovou vodou vodního toku, což nasvědčuje tomu, že s ním není v přímé hydraulické souvislosti.

Brně dne 9.11.2016

LITERATURA

- [1] DEMEK, J. a kol. *Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny*. Praha: Československá akademie věd, 1987.
- [2] JETEL, J. *Určování hydraulických parametrů hornin hydrodynamickými zkouškami ve vrtech*. Praha: ČAV, 1982.

DALŠÍ POUŽITÉ PODKLADY

- [3] Česká geologická služba. *GeoDATA. Mapový server* [online]. [citováno 2016-11-07]. Dostupné z: <http://mapy.geology.cz/website/geoinfo/viewer2.htm>
- [4] Národní geoportál Inspire verze 1.0. [online]. [citováno 2016-11-07]. Dostupné z: <http://geoportal.gov.cz/web/guest/home>
- [5] Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. *Hydroekologický informační systém VUV T. G. M.* [online]. [citováno 2016-11-07]. Dostupné z: www.heis.vuv.cz.

POUŽITÉ NORMY

ČSN EN ISO 14688-1. *Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zařizování zemín – Část 1: Pojmenování a popis*. Praha: Český normalizační institut, 2003.

ČSN EN ISO 14688-2. *Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zařizování zemín – Část 2: Zásady pro zařizování*. Praha: Český normalizační institut, 2005.

ČSN EN ISO 17892-1. *Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemín – Část 1: Stanovení vlhkosti*. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2015.

ČSN CEN ISO/TS 17892-4. *Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemín – Část 4: Stanovení zrnitosti*. Praha: Český normalizační institut, 2005.

ČSN CEN ISO/TS 17892-12. *Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemín – Část 12: Stanovení konzistenčních mezí*. Praha: Český normalizační institut, 2005.


ČSN 73 6133. *Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací*. Praha: Český normalizační institut, 2010.

ČSN 73 1001. *Základová půda pod plošnými základy*. Praha: Český normalizační institut, 1987 [01.04.2010 ukončena platnost].

ČSN 03 8375. *Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi*. Praha: Český normalizační institut, 1987.

ČSN EN 206. *Beton: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda*. Praha, Český normalizační institut, 2014.

PŘÍLOHA 1 Přehledná situace zájmového území



Zdroj: www.mapy.cz


GEODRILL s.r.o.

Sídlo: Bělohorská 2115/6, 636 00 Brno

Provozovna: K Bukovinám 169/45, 635 00 Brno

IČ: 46994971, DIČ: CZ46994971, tel.: +420 544 525 240, fax: +420 549 273 293, e-mail: info@geodrill.cz, internet: www.geodrill.cz

PŘÍLOHA 2 Přehledná geologická situace



Zdroj: www.geology.cz

GeoČR 50

Hranice geologických jednotek

- hranice zjištěná
- - - hranice pravděpodobná
- přechod litologický

Geologická jednotka

Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum

metamorní jednotky v moldanubiku

moldanubická oblast (moldanubikum)

Jednotka nerozlišena

- 1248 amfibolit
- 1325 pararula až migmatit
- 1320 rula
- 1342 pararula

magmatity v moldanubiku

moldanubická oblast (moldanubikum)

durbachitová tělesa v moldanubiku

- 2199 granit

Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity

relikty sladkovodního terciéru

terciér

Jednotka nerozlišena

- 130 štěrky, písčité štěrky, písky s vložkami jílu
- 2323 prachovito-jílovité písky se štěrkem s výskyty vltavínů

Region nerozlišen

kvartér

Jednotka nerozlišena

- 20 sediment deluvioeolický
- 7 smíšený sediment
- 19 sprašová hlína
- 22 písek, štěrky
- 12 písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment
- 6 nivní sediment

GEODRILL s.r.o.

Sídlo: Bělohorská 2115/6, 636 00 Brno

Provozovna: K Bukovinám 169/45, 635 00 Brno

IČ: 46994971, DIČ: CZ46994971, tel.: +420 544 525 240, fax: +420 549 273 293, e-mail: info@geodrill.cz, internet: www.geodrill.cz

PŘÍLOHA 3 Podrobná situace s umístěním vrtané sondy







































































Zdroj dat: www.cuzk.cz

Popisy polohy

Objekt

JV1

Souřadnice X : 1164769.54
Y : 656332.25
Nadmořská výška : 472.40
Lokalita Dolní Lažany
Mapa 1:25.000 23-443

1	2	3	4	5	6	7	8		
2	 Q15	 Kvartér	 P	 N 3.00	0.00-0.90 : písek štěrkovitý, se stavební sutí, hnědošedá (navážka)	Y	Mg	POPISNÁ DATA	
4								Datum zahájení vrtání 11.10.2016	
6								Datum ukončení vrtání 11.10.2016	
8								Vrtná souprava Hyndaga Vrtná technologie jádrová Jméno vrtníka Pištěk Vrtná společnost GEODRILL Dokumentoval Pištěk	
1	2	3	4	5	6	7	8		
2	 Q13	 Kvartér	 P	 N 3.00	0.90-1.10 : hlína štěrkovitá, hnědá, tuhá (navážka)	Y/F4 CS	Mg/saCl	INTERVALY VRTÁNÍ	
4								[m]	
6								0.00 - 4.00 137	
8									
2	 Q18	 Kvartér	 P	 N 3.00	1.10-1.20 : dlažební kostka (navážka)	Y/F4 CS	Mg/saCl	PODZEMNÍ VODA	
4								Naražená hladina 3.00 m	
6								VZORKY ZEMIN	
8								interval odběru [m] typ číslo	
2	 Q13	 Kvartér	 P	 N 3.00	1.20-2.50 : jíl písčitý, okrově hnědý, pevný (navážka)	F3 MS	sasiCl	1.40 - 1.60 P	
4								2.60 - 2.80 P	
6								3.60 - 3.80 P	
8									
2	 Q22	 Kvartér	 P	 N 3.00	2.50-3.20 : hlína písčitá, tmavě šedá, s organickou příměsí, pevný (fluvální sediment)	F3 MS	sasiCl		
4									
6									
8									
2	 Q25	 Kvartér	 P	 N 3.00	3.20-4.00 : písek hlinitý, okrově hnědý, středně uhlý (fluvální sediment)	S4 SM	grclSa		
4									
6									
8									
2	 Q25	 Kvartér	 P	 N 3.00					
4									
6									
8									
2	 Q25	 Kvartér	 P	 N 3.00					
4									
6									
8									
2	 Q25	 Kvartér	 P	 N 3.00					
4									
6									
8									
2	 Q25	 Kvartér	 P	 N 3.00					
4									
6									
8									
2	 Q25	 Kvartér	 P	 N 3.00					
4									
6									
8									
2	 Q25	 Kvartér	 P	 N 3.00					
4									
6									
8									
2	 Q25	 Kvartér	 P	 N 3.00					
4									
6									
8									
2	 Q25	 Kvartér	 P	 N 3.00					
4									
6									
8									
2	 Q25	 Kvartér	 P	 N 3.00					
4									
6									
8									
2	 Q25	 Kvartér	 P	 N 3.00					
4									
6									
8									
2	 Q25	 Kvartér	 P	 N 3.00					
4									
6									
8									

Měřítko : 1 : 25

ID_OBJ : 1

Projekt : 1468/2016

Zpracoval : Mgr. Frýbová

Datum : 9.11.2016

Příloha :

PROTOKOL O VÝSLEDKÁCH LABORATORNÍCH ZKOUŠEK č.: 124/16

Název zakázky: **Silnice III/36068 Dolní Lažany, most ev. č. 36068-3**
Číslo zakázky: 1468/16
Objednatel: Ing. Jan Pracný, Výholec 23, 624 00 Brno
Odběr vzorků: Píštěk S.
Datum odběru: 11.10.2016
Datum převzetí vzorků: 17.10.2016
Zkoušel: Koshan M., Bc. Petříková L.
Datum zpracování zakázky: 1.-4.11.2016
Celkový počet stran: 6

Identifikace zkušebních postupů prováděných v rozsahu akreditace:

Stanovení vlhkosti ČSN EN ISO 17892-1: 2015

Stanovení objemové hmotnosti ČSN EN ISO 17892-2: 2015, metodou přímého měření

Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic ČSN EN ISO 17892-3: 2016

Stanovení zrnitosti zemin ČSN CEN ISO/TS 17892-4: 2005

Stanovení konzistenčních mezí ČSN CEN ISO/TS 17892-12: 2005

Výše uvedené zkušební postupy jsou prováděny v rozsahu akreditace udělené laboratoři GEODRILL s.r.o. Laboratoř mechaniky zemin a hornin pod číslem 1596.

Nejistota měření:

$\pm 6 \%$ vlhkost, $\pm 4 \%$ zdánlivá hustota, $\pm 2 \%$ zrnitost, $\pm 2 \%$ mez tekutosti, $\pm 5 \%$ mez plasticity, $\pm 2 \%$ objemová hmotnost zeminy, $\pm 6 \%$ objemová hmotnost sušiny.

Rozšířená nejistota odpovídá úrovni spolehlivosti 95% a je uvedena v relativním tvaru. Rozšířená nejistota je stanovena pro koeficient rozšíření $k = 2$ podle EA 4/02.

Protokol: 124/16

Související dokumenty:

Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zařizování zemin – Část 2: Zásady pro zařizování ČSN EN ISO 14688-2

Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací ČSN 73 6133

Klasifikace zemin pro dopravní stavby ČSN 72 1002 (1993)*

Klasifikace zemin pro silniční komunikace ČSN 72 1002 (1971)*

Poznámky:

Výpočtové parametry mimo rozsah akreditace:

- 1) Filtrační součinitel byl stanoven výpočtem dle Jákyho.
- 2) Určení upraveného Scheibleho kritéria namrzavosti bylo provedeno dle Klasifikace zemin pro dopravní stavby ČSN 72 1002 (1993)*.
- 3) Určení kapilární vztlávanosti bylo provedeno dle Klasifikace zemin pro silniční komunikace ČSN 72 1002 (1971)*.
- 4) Součástí protokolu jsou křivky zrnitosti zemin, získané z hodnot stanovených na základě postupu dle ČSN CEN ISO/TS 17892-4, včetně klasifikace dle ČSN 73 6133 "Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací" a dle ČSN EN ISO 14688-2 "Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zařizování zemin – Část 2: Zásady pro zařizování".

* Normě byla ukončena platnost.

Datum vystavení protokolu: 4.11.2016

Protokol vystavil a schválil:

Mgr. Radka Drápalová
zástupce vedoucího laboratoře

Zkušební laboratoř prohlašuje, že protokol o zkoušce může být reprodukován jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře. Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených vzorků.

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Název akce: Silnice III/36068 Dolní Lažany, most ev. č. 36068-3

List: 3/6
Protokol: 124/16

Sonda				JV1	JV1	JV1						
Hloubka				1,4-1,6	2,6-2,8	3,6-3,8						
Číslo vzorku				9556	9557	9558						
Klasifikace	ČSN 73 6133			F4 CS	F4 CS	S4 SM						
Klasifikace	ČSN EN ISO 14688-2			saCl	sasiCl	grclSa						
Vlhkost	ČSN EN ISO 17892-1	w	[%]	20.22	22.92	12.38						
Mez tekutosti	ČSN CEN ISO/TS 17892-12	w _L	[%]	51.60	38.36	---						
Mez plasticity		w _P	[%]	27.06	23.63	---						
Index plasticity		I _P	[%]	24.54	14.73	---						
Stupeň konzistence		I _C	[-]	1.28	1.05	---						
Podíl zrn > 0,5 mm		g	[%]	16.72	20.52	57.94						
Filtrační součinitel		k	[m/s]	6.326.10 ⁻⁹	8.896.10 ⁻⁷	5.450.10 ⁻⁵						
Zdánlivá hustota zeminy	ČSN EN ISO 17892-3	ρ _S	[Mg.m ⁻³]	---	---	---						
Obj. hmot. vlhké zeminy	ČSN EN ISO 17892-2	ρ	[Mg.m ⁻³]	---	---	---						
Obj. hmot. suché zeminy		ρ _d	[Mg.m ⁻³]	---	---	---						
Pórovitost		n	[%]	---	---	---						
Stupeň nasycení		S _r	[%]	---	---	---						
Vhodnost do násypu	ČSN 73 6133			PV	PV	PV						
Vhodnost pro podloží voz.				PV	PV	PV						
Scheibleho kr. namrzavosti	Odhad z křivky zrnitosti			1	2	3						
Kapilární vzlinavost	Posouzení	H _s	[m]	3.24	1.79	1.20						
		H _{max}	[m]	12.39	5.32	3.55						
Index koloidní aktivity		I _A	[-]	0.63	1.19	---						
Číslo nestejnozrnatosti		C _U	[-]	24.18	166.71	296.63						
Číslo křivosti		C _c	[-]	0.04	1.63	14.02						

KŘIVKA ZRNITOSTI ZEMINY


Název akce: Silnice III/36068 Dolní Lažany, most ev. č. 36068-3

Lokalita: Dolní Lažany

Sonda: JV1

Hloubka: 1,4-1,6

Vzorek: 9556



Klasifikace	ČSN 73 6133			F4 CS
Název zeminy				jíl písčité
Klasifikace	ČSN EN ISO 14688-2			saCl
Název zeminy				písčité jíl
Vlhkost	ČSN EN ISO 17892-1	w	[%]	20.22
Mez tekutosti	ČSN CEN ISO/TS 17892-12	w _L	[%]	51.60
Mez plasticity		w _P	[%]	27.06
Index plasticity		I _P	[%]	24.54
Stupeň konzistence		I _C	[-]	1.28
Podíl zrn > 0,5 mm		g	[%]	16.72
Filtrační součinitel dle Jákyho		k	[m/s]	6.326.10 ⁻⁹
Zdánlivá hustota zeminy	ČSN EN ISO 17892-3	ρ _s	[Mg.m ⁻³]	---
Obj. hmot. vlhké zeminy	ČSN EN ISO 17892-2	ρ	[Mg.m ⁻³]	---
Obj. hmot. suché zeminy		ρ _d	[Mg.m ⁻³]	---
Pórovitost		n	[%]	---
Stupeň nasycení		S _r	[%]	---
Vhodnost do násypu	ČSN 73 6133	PV		Podmínečně vhodná
Vhodnost pro podloží vozovky		PV		Podmínečně vhodná
Scheibleho kritérium namrzavosti	Odhad z křivky zrnitosti		skupina	1 Vysoce namrzavé
Kapilární vztlakovost	Posouzení	H _s	[m]	3.24
		H _{max}	[m]	12.39
Index koloidní aktivity		I _A	[-]	0.63
Číslo nestejnozrnatosti		C _u	[-]	24.18
Číslo křivosti		C _c	[-]	0.04

KŘIVKA ZRNITOSTI ZEMINY


Název akce: Silnice III/36068 Dolní Lažany, most ev. č. 36068-3

Lokalita: Dolní Lažany

Sonda: JV1

Hloubka: 2,6-2,8

Vzorek: 9557



Klasifikace	ČSN 73 6133			F4 CS	
Název zeminy				jíl písčitý	
Klasifikace	ČSN EN ISO 14688-2			sasiCl	
Název zeminy				písčitý prachovitý jíl	
Vlhkost	ČSN EN ISO 17892-1	w	[%]	22.92	
Mez tekutosti	ČSN CEN ISO/TS 17892-12	w _L	[%]	38.36	
Mez plasticity		w _P	[%]	23.63	
Index plasticity		I _P	[%]	14.73	
Stupeň konzistence		I _C	[-]	1.05	
Podíl zrn > 0,5 mm		g	[%]	20.52	
Filtrační součinitel dle Jákyho		k	[m/s]	8.896.10 ⁻⁷	
Zdánlivá hustota zeminy	ČSN EN ISO 17892-3	ρ _S	[Mg.m ⁻³]	---	
Obj. hmot. vlhké zeminy	ČSN EN ISO 17892-2	ρ	[Mg.m ⁻³]	---	
Obj. hmot. suché zeminy		ρ _d	[Mg.m ⁻³]	---	
Pórovitost		n	[%]	---	
Stupeň nasycení		S _r	[%]	---	
Vhodnost do násypu	ČSN 73 6133	PV		Podmínečně vhodná	
Vhodnost pro podloží vozovky		PV		Podmínečně vhodná	
Scheibleho kritérium namrzavosti	Odhad z křivky zrnitosti		skupina	2	Nebezpečně namrzavé
Kapilární vzlínavost	Posouzení	H _s	[m]	1.79	Střední
		H _{max}	[m]	5.32	
Index koloidní aktivity		I _A	[-]	1.19	
Číslo nestejnozrnatosti		C _U	[-]	166.71	
Číslo křivosti		C _c	[-]	1.63	

KŘIVKA ZRNITOSTI ZEMINY


Název akce: Silnice III/36068 Dolní Lažany, most ev. č. 36068-3

Lokalita: Dolní Lažany

Sonda: JV1

Hloubka: 3,6-3,8

Vzorek: 9558



Klasifikace	ČSN 73 6133			S4 SM	
Název zeminy				písek hlinitý	
Klasifikace	ČSN EN ISO 14688-2			grclSa	
Název zeminy				štěrkovitý jílovitý písek	
Vlhkost	ČSN EN ISO 17892-1	w	[%]	12.38	
Mez tekutosti	ČSN CEN ISO/TS 17892-12	w _L	[%]	---	
Mez plasticity		w _P	[%]	---	
Index plasticity		I _P	[%]	---	
Stupeň konzistence		I _C	[-]	---	
Podíl zrn > 0,5 mm		g	[%]	57.94	
Filtrační součinitel dle Jákyho		k	[m/s]	5.450.10 ⁻⁵	
Zdánlivá hustota zeminy	ČSN EN ISO 17892-3	ρ _S	[Mg.m ⁻³]	---	
Obj. hmot. vlhké zeminy	ČSN EN ISO 17892-2	ρ	[Mg.m ⁻³]	---	
Obj. hmot. suché zeminy		ρ _d	[Mg.m ⁻³]	---	
Pórovitost		n	[%]	---	
Stupeň nasycení		S _r	[%]	---	
Vhodnost do násypu	ČSN 73 6133	PV		Podmínečně vhodná	
Vhodnost pro podloží vozovky		PV		Podmínečně vhodná	
Scheibleho kritérium namrzavosti	Odhad z křivky zrnitosti	skupina		3	Namrzavé
Kapilární vzlínavost	Posouzení	H _s	[m]	1.20	Střední
		H _{max}	[m]	3.55	
Index koloidní aktivity		I _A	[-]	---	
Číslo nestejnozrnatosti		C _U	[-]	296.63	
Číslo křivosti		C _c	[-]	14.02	

METODIKA LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN

VLHKOST w (%)

– poměr hmotnosti vody v zemině k hmotnosti vysušené zeminy. Je stanovena dle normy ČSN EN ISO 17892-1 „Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 1: Stanovení vlhkosti“.

Zkušební vzorek se suší při teplotě 105 °C až 110 °C na ustálenou hmotnost.

Vlhkost se spočítá dle vzorce: $w = \frac{m_w}{m_d} \times 100$

m_w hmotnost vody odstraněné vysoušením (g)

m_d hmotnost vysušeného zkušební vzorku (g)

ZRNITOST

– hmotnostní podíl jednotlivých zrnitostních frakcí přítomných v dané zemině. Je stanovena dle ČSN CEN ISO/TS 17892-4 „Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 4: Stanovení zrnitosti zemin“ kombinovanou metodou prosévání případně sedimentací (hustoměrnou zkouškou).

Vysušený zkušební vzorek se proseje na sadě sítí až do minimální velikosti oka 0,063 mm. Zbytky na sítích po prosévání a materiál pod sítí 0,063 mm se zváží a vypočítá se kumulativní hmotnost zrn zachycených na každém sítí.

Pro hustoměrnou zkoušku se zkušební vzorek promyje přes síto o velikosti ok 0,063 mm a přelije do válce o objemu 1 litr. Do zkušební vzorku zeminy musí být přidáno 100 ml dispergačního roztoku. Vzniklá suspenze se promíchá a začíná se odečítat hustota v určených časových intervalech. Odečet probíhá v lázni s řízenou konstantní teplotou.

Granulometrické složení zeminy je graficky dokumentováno křivkou zrnitosti v semilogaritmickém grafu a zařazením dle ČSN EN ISO 14688-2 „Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zařazování zemin – Část 2: Zásady pro zařazování“ a dle ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“, přílohy A.

KONZISTENČNÍ MEZE

– zahrnují stanovení meze tekutosti a plasticity v souladu s normou ČSN CEN ISO/TS 17892-12 „Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 12: Stanovení konzistenčních mezí“

- **Mez tekutosti w_L (%)** – je vlhkost, při které zemina přechází ze stavu tekutého do stavu plastického. Stanovení probíhá kuželovou zkouškou ze zkušební vzorku získaného z přirozené zeminy nebo ze zeminy, u které byl odstraněn materiál zachycený na síti 0,5 mm.

METODIKA LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN

- **Mez plasticity w_P (%)** – je nejnižší vlhkost zeminy, při které je zemina plastická. Princip stanovení spočívá v dosažení a stanovení vlhkosti, kdy se válečky zeminy o průměru 3 mm rozpadají v podélném i příčném směru.
- **Index plasticity I_P** – ukazuje, jak intenzivní jsou vazby vody v zemině. Vyšší hodnota indexu zpravidla poukazuje na jílovitější charakter zeminy a nižší propustnost. Vypočítá se jako rozdíl meze tekutosti a meze plasticity $I_P = w_L - w_P$.

- **Stupeň konzistence I_C** – je číselnou charakteristikou konzistenčního stavu.

Stupeň konzistence je stanoven výpočtem podle následujícího vzorce $I_C = \frac{w_L - w}{I_P}$.

- **Stupeň konzistence redukovaný I_{CR}** – používá se pro výpočet čísla konzistence u zemin s příměsí pískových zrn větších než 0,5 mm nebo štěrkových zrn.

Výpočet dle Herštuse [1]
$$I_C = \frac{w_L - w_{0,5}}{I_P} \quad w_{0,5} = \frac{100w - w_g \cdot g}{100 - g}$$

$w_{0,5}$ vlhkost zahrnující přepočet pro frakce nad 0,5 mm
 g zrna větší než 0,5 mm (odečet z křivky zrnitosti)
 w_g odhadovaná vlhkost frakce nad 0,5 mm (zpravidla 5–10 %)

Tabulka 1. – Rozlišení konzistence zemin

ČSN 73 6133		ČSN EN ISO 14 688-2	
Konzistence	Stupeň konzistence I_C	Konzistence hlín a jílu	Stupeň konzistence I_C
kašovitá	< 0,05	velmi měkká	< 0,25
měkká	0,05 až 0,50	měkká	0,25 až 0,50
tuhá	0,50 až 1,00	tuhá	0,50 až 0,75
pevná	> 1,00	pevná	0,75 až 1,00
tvrdá	-	velmi pevná	> 1,00

- [1] HERŠTUS, J. *Upřesnění postupu v zatřídování zemin podle 73 1001 – Základová půda pod plošnými základy*. Inženýrské stavby, ročník 28, Praha: 1980.

PŘÍLOHA 7

Fotodokumentace vrtných prací

Obrázek č. 1 Sonda JV1: 0,0–4,0 m



Obrázek č. 2 Pohled na umístění sondy JV1

