

KOLIZNÍ DIAGRAM

Kolizní diagram na křižovatce II/639 - III/1335
2009 - 2015

počet DN - 3
usmrceno - 0
těžce zraněno - 0
lehce zraněno - 5

VYPRACOVAL:	Ing. Jiří Bou
OBJEDNATEL:	KSUSV JIHLAVA

počet DN - 3
usmrčeno - 0
těžce zraněno - 0
lehce zraněno - 5

VYPRACOVAL:	Ing. Jiří Bouchner	IČO: 76276783	bezpečnostní audit na pozemních komunikacích
OBJEDNATEL:	KSUSV JIHLAVA		
NÁZEV AKCE:	BEZPEČNOSTNÍ INSPEKCE KŘÍŽOVATKA II/639 A III/1335 BATELOV - ROHOZNÁ	DATUM:	ŘÍJEN 2015
		Tel:	731118105
		ZAKÁZKA:	A006/2015