

# **FOTODOKUMENTACE**

**Příloha k posudku zdravotního stavu  
dřevěné konstrukce krovu nad objektem  
bývalé ZŠ v ulici Legionářů v Jihlavě**



**Ze dne 3.10.2017**



Průhled částí konstrukce krovu



Viz nález č. 1





Viz nález č. 2



Viz nález č. 3



Viz nález č. 4



Viz nález č. 5





Viz nález č. 5 – bednění podél štítového zdiva



Viz nález č. 5 – pohled zvenčí



Viz nález č. 6



Viz nález č. 6 – horní plocha krokve nad bývalým střešním prostupem