

### III/3997 Okarec, oprava násypového tělesa

Kopané sondy dne **19. 10.2016**




**KS 1** - cca km 0,125



## KS 1

III/3997 km 0,125

- levá strana směr Okarec - 1,0 m od nezpevněné krajnice



Nátěr 10 mm

Penetrační makadam 100 mm

ŠD 210 mm



19/10/2016 09:49