

Evidenční číslo
knihy

1348/15/35

EVIDENČNÍ KNIHA ZAŘÍZENÍ

s obsahem fluorovaných skleníkových plynů

Výrobce - dodavatel

HITACHI

Typ zařízení

DAB-10F3X NSE

Rok výroby

2019

Umístění zařízení

STŘECHA KNIHOVNY
R.C. 55

Za vedení a uchovávání evidenční knihy zařízení podle článku 6 Nařízení EU č. 517/2014 odpovídá provozovatel zařízení, předkládá ji kontrolním orgánům ke kontrole a certifikovaným pracovníkům k záznamům o provedené údržbě, servisu či kontrole těsnosti.

**KNIHA MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁNA
V MÍSTĚ PROVOZU ZAŘÍZENÍ!**

Základní údaje

| | |
|--|------------------|
| Jméno* nebo název provozovatele zařízení | |
| Adresa** provozovatele zařízení | |
| Telefonní číslo provozovatele zařízení | |
| Umístění zařízení | STŘECHA KNIMOVNÝ |

Technický popis zařízení

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Výrobce - dodavatel zařízení | HITACHI |
| Typ zařízení | DAS - 10FSX NSE |
| Evidenční číslo zařízení | 40E 44118 |
| Rok výroby | 2019 |
| Druh náplně a její množství | 2410A 5+5,85=10,85Kg |
| Ekvivalent oxidu uhličitého | 2088BWP 22,6547CO ₂ eq |
| Druh oleje a jeho množství | POE |

Identifikace evidenční knihy zařízení

| | |
|--|------------|
| Přidělené číslo evidenční knihy zařízení | 1348/15/35 |
| Datum založení evidenční knihy zařízení | 18.6.2020 |
| Datum ukončení evidenční knihy zařízení | |

TZB PRO KLIMATIZACE

Pod Zvíkovcem 1616, Milevsko 399 01
IČ: 02765501, DIČ: CZ02765501

MARTIN KUČERA, 777 85074

* Uvede jméno a příjmení.

** Fyzická osoba uvede adresu místa trvalého pobytu, podnikající fyzická osoba adresu místa podnikání, právnická osoba adresu sídla.

2.0.35

| Datum | Identifikace osoby (certifikační číslo jméno, příjmení a kontaktní adresa) | Zápis o provedené činnosti (včetně popisu závady) | Chladivo / olej | | |
|---------------|---|---|-----------------|-------------|---------------|
| | | | únik (kg) | odsáté (kg) | doplněné (kg) |
| 15.6. 2022 |  | <p><i>Prvotní zpuštění zařízení</i></p> <p>Provedena evidence a revize uniku chladiva dle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) 2037/2000 a (ES) 842/2006 a zákona 86/2002 sb. §29 odst. 6</p> <p>Revizi provedl: <i>Kučera</i></p> <p>-Na zařízení nebyl zjištěn měřitelný únik chladiva -Detekční přístroj:</p> <p><i>Testo S16-n</i> <i>SN: 1415 1022</i></p> | / | / | / |

Důležité poznámky: