

Propustek 35725-4P

Propustek SO před obcí MILOVY

BĚŽNÁ PROHLÍDKA

Objekt: Propustek ev.č. 35725-4P (Propustek SO před obcí MILOVY)

Okres:

Prohlídku provedl: Kostečka Vít

Nezadáno

Datum provedení prohlídky: 20.2.2014

Poznámka:

Počasí v době provádění prohlídky:

Způsob zpřístupnění:

Teplota vzduchu: Teplota NK:

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 35725 Staničení km: 8.848km Ev.č.propustku: 35725-4P

Název objektu: **Propustek SO před obcí MILOVY**

Vn= Vr= Ve= Max.nápr.tlak =

Stav propustku: spodní stavba: Nezadaný nosná konstrukce: Nezadaný

Použitelnost: Nezadaná

Staničení ve směru: České Milovy - Milovy

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ PROPUSTKU**1. Spodní stavba**

[1.1] 1.1 Základy mostních podpěr a křídel bpsnz

[1.2] 1.2 Mostní podpěry a křídla poškozená

2. Nosná konstrukce

[2.1] 2.2 Ložiska, klouby stav dobrý

3. Svršek

[3.1] 3.1 Vozovka zvlněná a popraskaná

4. Vybavení

[4.1] 4.1 Svodidla/zábradelní svodidla chybí

[4.2] 4.4 Zábrany protidotykové, kouřové, protinárazové, ledolamy ap. propustek z poloviny zaplaven

D. HODNOCENÍ PÉČE O PROPUSTEK, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Nedostačující údržba.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY PROPUSTKU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM PROPUSTKU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Žádný záznam.

H. STANOVISKO NADŘÍZENÉHO ORGÁNU K PŘÍPADNÝM POŽADAVKŮM SPRÁVCE PROPUSTKU

J. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY



po staničení



proti staničení



otvor 01



otvor 02



zleva



zprava