

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Julius Janeba	TECHNICKÁ KONTROLA: Ing. Radek Holík	 ZSP.cz	
OBJEDNATEL: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. Kosovská 1122/16 586 01 Jihlava		Ing. Julius Janeba, Rokytno 57 592 31 Nové Město na Moravě julius.janeba@zsp.cz; +420735197890	
KRAJ: Vysočina	ORP: Velké Meziříčí	STUPEŇ:	PDPS
ČÍSLO ZAKÁZKY: 2023/KSÚSV/050		STATUS:	čistopis
NÁZEV ZAKÁZKY: "II/354 křiž. II/602 – Ostrov nad Oslavou, úsek II/354 křiž. II/602 – Netín"		DATUM:	01/2023
PŘÍLOHA: A. Průvodní zpráva		FORMÁT:	A4
		SOUPRAVA:	

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

**II/354 křiž. II/602 – Ostrov nad Oslavou,
úsek II/354 křiž. II/602 – Netín**

Obsah

A.1 Identifikační údaje.....	3
A.1.1. Údaje o stavbě.....	3
a) Název stavby	3
b) Místo stavby.....	3
c) Předmět dokumentace	3
A.1.2. Údaje o stavebníkovi	3
A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace.....	3
A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	3
A.3. Seznam vstupních podkladů.....	4
a) Mapové a geodetické podklady	4
b) Dopravní průzkum	4
c) Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum	4
d) Diagnostický průzkum konstrukcí.....	4
e) Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody v recipientech	4
f) Klimatologické údaje	4
g) Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně	4

A.1 Identifikační údaje

A.1.1. Údaje o stavbě

- a) Název stavby
II/354 křiž. II/602 – Ostrov nad Oslavou, úsek II/354 křiž. II/602 – Netín
- b) Místo stavby
Katastrální území Netín [703915], Kochánov u Stránecké Zhoře [756083], Svařenov [647977]
- c) Předmět dokumentace
Jedná se o stavební opravu pozemní komunikace č. II/354, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina.

A.1.2. Údaje o stavebníkovi

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava
IČO: 00090450

Zřizovatel a vlastník pozemků

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
587 33 Jihlava
IČ 70890749

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace

Ing. Julius Janeba
Rokytno 57
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 09648593
číslo autorizace ČKAIT 0009802

A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba bude rozdělena do jednotlivých stavebních objektů dle příslušné specifikace.
Stavební objekty jsou označeny v souladu s vyhláškami č. 499/2006 Sb. a č. 146/2008 Sb.

Členění stavby na stavební objekty:

- SO 000 Ostatní a vedlejší náklady
- SO 101.1 Komunikace II/354 v km 59,249 00 – 59,611 05
(pracovní spára v křiž. III/35433 – konec obce Netín)
- SO 101.2 Komunikace II/354 v km 59,611 05 – 61,068 45
(konec obce Netín – konec lesa u plynové stanice)

SO 101.3 Komunikace II/354 v km 61,068 45 – 63,512 69 (plynová stanice – křiž. s II/602)

SO 201 Propustky

SO 901 Dopravně inženýrská opatření

A.3. Seznam vstupních podkladů

Pro zpracování dokumentace byly použity zejména následující podklady:

a) Mapové a geodetické podklady

- Informace zadavatele
- Katastrální mapa ČUZK ve vektorovém formátu
- Přehledná mapa ČUZK ZM 10
- Podkladní ortofoto snímky ze služby ČUZK
- Další digitální podklady mapy.cz, google.com atd.
- Poloha inženýrských sítí od jejich správců
- Další podmínky správců IS

Dalšími podklady jsou požadavky Zákona č.13/1997 Sb. a navazující vyhlášky č.104/1997 Sb., vyhlášky č.398/2009 Sb., normy ČSN 73 6110 a dalších, technických podmínek Ministerstva dopravy, zejména TP 170 Navrhování vozovek a pozemních komunikací a dalších předpisů, vztahujících se k navrhovanému předmětu.

b) Dopravní průzkum

Dopravní průzkum nebyl proveden vzhledem k charakteru a předmětu stavby.

c) Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum

Není nutné pořizovat. V oblasti navržené stavby nebyl proveden jiný inženýrskogeologický průzkum.

d) Diagnostický průzkum konstrukcí

Stavebníkem byl proveden průzkum stávající vozovky formou kopaných sond. Závěry z těchto průzkumů jsou zapracovány do projektové dokumentace.

e) Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody v recipientech

Není nutné pořizovat.

f) Klimatologické údaje

Není nutné pořizovat.

g) Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně

Stavba není kulturní památkou a ani se nenachází v památkové rezervaci či zóně.