



LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ STAV
- NAVŘENÝ STAV
- KATASTRÁLNÍ ČLENĚNÍ
- OSA KOMUNIKACE
- SVODIDLO
- VOZOVKA – FREZOVÁNÍ
- VOZOVKA – NOVÁ KONSTRUKCE
- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE/SJEZDY
- VÝKOP
- NÁSYP
- REKULTIVACE
- CHODNÍK – BET. DLAŽBA
- OSTRŮVEK – KAM. DLAŽBA
- OPEVNĚNÍ KAMENEM

LEGENDA DENDROLOGICKÉHO PRŮZKUMU:

- HRANICE KATASTRU
- INVENTARIZOVANÉ DŘEVINY
- 1-30 STROMY
- S1 SKUPINY
- NAVŘENÉ KÁCENÍ Z DŮVODU STAVBY

Ing. Jarmila Hružová		Akce: II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část PD			
autorizovaný arch. pro obor krajinářská architektura (ČKA 00668) Vlémov 292, 582 83 Vlémov IČO: 14783240 mob: 420 776 198 133 jarmilahruzova@centrum.cz	Objednatel:	Kraj Vysočina			
	Katastrální ú:	Dalešice	Datum:	II. 2020	
		Valeč u Hrotovic	Měřítko:	1 : 1000	
	Zpracoval:	Ing. Jarmila Hružová	Velikost:	7xA4	
	Část:	DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM			
Obsah:	F.2.2.3 SITUACE INVENTARIZACE DŘEVIN - část 3				
	Č. paré:				