



II/351 TŘEBÍČ - KŘIŽ. S II/399, 2. ČÁST, PD  
SITUACE INVENT. DŘEVIN - 5. ČÁST  
M 1:1000



KLAD VÝKRESŮ:



LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ STAV
- NAVŘENÝ STAV
- KATASTRÁLNÍ ČLENĚNÍ
- OSA KOMUNIKACE
- SVODIDLO

- VOZOVKA – FRÉZOVÁNÍ
- VOZOVKA – NOVÁ KONSTRUKCE
- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE/SJEZDY
- VÝKOP
- NÁSYP
- REKULTIVACE
- CHODNÍK – BET. DLAŽBA
- OSTRŮVEK – KAM. DLAŽBA
- OPEVNĚNÍ KAMENEM

LEGENDA DENDROLOGICKÉHO PRŮZKUMU:

- HRANICE KATASTRU
- INVENTARIZOVANÉ DŘEVINY
  - 1-30 STROMY
  - S1 SKUPINY
- NAVŘENÉ KÁCENÍ Z DŮVODU STAVBY

Ing. Jarmila Hružová		Akce: II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část PD			
autorizovaný arch. pro obor krajinářská architektura (ČKA 00668) Vilémov 292, 582 83 Vilémov IČO: 14783240 mob: 420 776 198 133 jarmilahruzova@centrum.cz	Objednatel:		Kraj Vysočina		
	Katastrální ú:	Dalešice	Datum:	II. 2020	
		Valeč u Hrotovic	Měřítko:	1 : 1000	
			Velikost:	7x44	
	Zpracoval:	Ing. Jarmila Hružová <i>J. Hružová</i>			
Část:	DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM				Č. paré:
Obsah:	F.2.2.5 SITUACE INVENTARIZACE DŘEVIN - část 5				