

✓BĚHEM VYSTAVBY MUSÍ BÝT UMOŽNĚN VSTUP NA POZEMEK č. 45

— — — — — Nový stav

— — — — — Stávající stav

S1 S2 Geologický průzkum

/HRANICE DOČASNÉHO ZÁBORU

SO 201

259

místní kom.

13  
Q  
S  
A

silnice

247/2

~~ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ~~

tyč plyn

B1–Zákaz vjezdu všech vozidel

↳ V průběhu výstavby  
B1-Zákaz vjezdu všech vozidel

612811.8690	1129807.6028
612807.0680	1129802.6543
612803.0186	1129805.6721
612807.8195	1129810.6206
612831.0450	1129811.5366

PROJEKTANT		02		
Kucián statika s.r.o. Pardubice 17. listopadu 236		01	REVIZE 1	23.06.2021
		REVIZE	POPS REVIZE	DATUM REVIZE
		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
		Ing. Jaromír Kucián	Ing. Martin Kucián	Ing. Jaromír Kucián
INVESTOR		STUPEŇ DOKUMENTACE	PDPS	
Kraj Vysočina		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	— —	
STAVBA		DATUM REVIZE 00	04/2022	
Vypracování projektové dokumentace III/38714 Skorotice – most ev. č. 38714-4		FORMAT	2xA4	
		MĚŘÍTKO	1:250	
		SOUBOR	—	
STAVEBNÍ OBJEKT		ČÍSLO VÝKRESU		
SO 201 – Rekonstrukce mostu ev. č. 38714–4				
NÁZEV PŘÍLOHY		SKOR_PDPS_C_004		
Porovnání nového a stávajícího stavu				