

Propustek 354-105P

Propustek přes potok Kříbský za obcí ZÁSEKA

BĚŽNÁ PROHLÍDKA

Objekt: Propustek ev.č. 354-105P (Propustek přes potok Kříbský za obcí ZÁSEKA)

Okres: Žďár nad Sázavou

Prohlídku provedl: Kostečka Vít

Nezadáno

Datum provedení prohlídky: 26.3.2014

Poznámka:

Počasí v době provádění prohlídky:

Způsob zpřístupnění:

Teplota vzduchu: Teplota NK:

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 354 Staničení km: 57.551km Ev.č.propustku: 354-105P

Název objektu: **Propustek přes potok Kříbský za obcí ZÁSEKA**

Vn= Vr= Ve= Max.nápr.tlak =

Stav propustku: spodní stavba: Nezadaný nosná konstrukce: Nezadaný

Použitelnost: Nezadaná

Staničení ve směru: Zásoka - netín

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ PROPUSTKU**1. Spodní stavba**

[1.1] 1.1 Základy bpsnz

[1.2] 1.2 Podpěry podpěry - stav dobrý, křídla - místy mírně degradovaný beton

5. Další část propustku

[5.1] 5 Další část propustku stav dobrý

3. Svršek

[3.1] 3 Svršek vozovka a římsy - stav dobrý

[3.2] 3.2 Chodníky bez viditelného průsaku na k-ci

4. Vybavení

[4.1] 4.8 Ostatní vybavení stav dobrý

5. Další část propustku

[5.1] 5 Další část propustku v těsné blízkosti křídel keře

D. HODNOCENÍ PÉČE O PROPUSTEK, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v minimálním rozsahu v rámci možností správce.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY PROPUSTKU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM PROPUSTKU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Žádný záznam.

H. STANOVISKO NADŘÍZENÉHO ORGÁNU K PŘÍPADNÝM POŽADAVKŮM SPRÁVCE PROPUSTKU

J. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY



po staničení



proti staničení



uvnitř



zleva



zprava